

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «АБИЛИМПИКС» 2024

Утверждено

советом по компетенции

«Сварочные технологии».

(название совета)

Протокол № 1 от 02.02.2024г.

Председатель совета:

Бирюков Алексей Сергеевич.




(подпись)

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

по компетенции

Сварочные технологии



Москва 2024

1. Описание компетенции.

1.1. Актуальность компетенции.

В современном машиностроении сварка как технологический процесс занимает одну из ключевых позиций, т.к. для большинства изделий, особенно, крупногабаритных конструкций – изготовление без использования узлов сварных конструкций – невозможно. Сварка используется для формирования неразъемных соединений различных материалов, начиная от пластиков, вплоть до цветных, черных металлов, сплавов специального назначения, с использованием различных технологий, таких как контактная сварка, сварка с использованием электрической дуги, электронно-лучевая, лазерная и другие виды.

Подавляющее большинство сварных соединений в машиностроении реализуют с помощью электродуговой сварки, а спектр сфер применения электродуговой сварки крайне широкий (от тонкостенных конструкций до магистральных трубопроводов, мостовых конструкций, железной дороги, сооружений атомной промышленности, общего и специального машиностроения). Перечисленные обстоятельства демонстрируют незаменимость и высокую востребованность профессии сварщика буквально во всех отраслях промышленности.

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ¹ профессия «Сварщик» входит в перечень ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда профессий. При осуществлении поисковых запросов по вакансиям на позиции сварщиков в большинстве случаев по результатам поиска предлагаются позиции с заработной платой, превышающей среднюю заработную плату по региону поиска в 1,2-1,8 раз.

Потенциальными работодателями для специалистов в направлении электродуговой сварки могут выступать крупнейшие компании транспортной индустрии (например, в структуре ТрансМаш Холдинг), компании в области энергетики и нефтяной промышленности (в структурах Роснефть, Сибур, ЛукОйл, Газпром, РосАтом), компании в области общего и специального машиностроения (в структурах РосТех, Роскосмос, ОДК, ОСК), операторы дорожной сети (в структурах Росавтодор), а также частные компании, производящие изделия общего назначения.

1.2. Профессии, по которым участники смогут трудоустроиться после освоения данной компетенции.

В соответствии с положениями Профстандарта 40.002, выпускники по специальности 15.01.05«Сварщик (ручной частично механизированной сварки (наплавки))» могут трудоустроиться по следующим профессиям:

- сварщик;
- газосварщик;

¹ Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 831 от 02.11.2015г.

- сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом;
- сварщик частично механизированной сварки плавлением;
- сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе;
- электрогазосварщик;
- электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах;
- электросварщик ручной сварки.

В случае обучения по направлениям 15.03(04).01 «Машиностроение», 15.03(04).05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» по образовательным программам с профилями в сфере сварочных технологий, выпускники могут трудоустроиться на позиции:

- инженер-технолог;
- инженер-конструктор;
- инженер по сварке;
- главный сварщик.

1.3. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт (конкретные стандарты).

Школьники	Студенты	Специалисты
Профессиональный стандарт 40.002 "Сварщик" (код А/01.2; А/03.2) (зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2014 N 31301)	Профессиональный стандарт 40.002 "Сварщик" (зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2014 N 31301) 15.01.05 «Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» (утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 29.01.2016 г. № 50.), зарегистрированного в Минюсте РФ 24.02.2016г. № 41197.	Профессиональный стандарт 40.002 "Сварщик" (зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2014 N 31301) 15.01.05 «Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» (утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 29.01.2016 г. № 50.), зарегистрированного в Минюсте РФ 24.02.2016г. № 41197.

1.4. Требования к квалификации.

Школьники	Студенты	Специалисты
Участник должен знать: Физические и химические свойства черных и цветных металлов, способы их соединения в зависимости от размеров деталей; Устройство, принципы и режимы работы сварочных аппаратов; Свойства электродов и способы их подбора для различных марок свариваемых металлов; Правила подготовки деталей и узлов под сварку; Причины возникновения внутренних напряженностей и	Участник должен знать: Физические и химические свойства черных и цветных металлов, способы их соединения в зависимости от размеров деталей; Устройство, принципы и режимы работы сварочных аппаратов; Свойства электродов и способы их подбора для различных марок свариваемых металлов; Правила подготовки деталей и узлов под сварку; Причины возникновения внутренних напряженностей и	Участник должен знать: Физические и химические свойства черных и цветных металлов, способы их соединения в зависимости от размеров деталей; Устройство, принципы и режимы работы сварочных аппаратов; Свойства электродов и способы их подбора для различных марок свариваемых металлов; Правила подготовки деталей и узлов под сварку; Причины возникновения внутренних напряженностей и

2. Конкурсное задание категории «Школьники».

2.1. Краткое описание задания.

В ходе выполнения конкурсного задания необходимо собрать и осуществить сварку контрольных образцов из стали марки Сталь 3.

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания.

Наименование категории участника	Наименование модуля	Время проведения модуля	Полученный результат
Школьник	Модуль 1. Контрольные образцы из стали марки Сталь 3.	3 часа	Собранные и сваренные контрольные образцы: – два стыковых соединения в различных пространственных положениях (определяются методом жеребьевки). – Тавровое соединение
	Модуль 2. Вариативная часть		
Общее время выполнения конкурсного задания: 3 часа			

2.3. Последовательность выполнения задания.

В конкурсное задание для школьников входит один модуль.

Модуль 1. Контрольные образцы из стали марки Ст3.

В ходе выполнения конкурсного задания необходимо выполнить сборку и сварку двух контрольных образцов в соответствии с чертежами (рисунок 2.1):

1. Образец стыкового соединения двух пластин толщиной 6 мм из стали марки Ст3 в положении определенном жеребьевкой. Скос каждой из двух кромок $25\pm2^\circ$, зазор от 0 до 2 мм притупление от 1 до 2 мм. Сварка выполняется за 2-3 прохода.

2. Образец стыкового соединения двух пластин толщиной 6 мм из стали марки Ст3 в положении определенном жеребьевкой, Скос каждой из двух кромок $25\pm2^\circ$, зазор от 0 до 2 мм притупление от 1 до 2 мм. Сварка выполняется за 2-3 прохода.

3. Образец таврового соединения двух пластин толщиной 8 мм из стали марки Ст3 положении определенном жеребьевкой, без скоса кромок, с зазором не более 2 мм, катет углового шва в диапазоне от 8 до 10 мм сварка производится за 2-3 прохода.

4. Вариативная часть (каждый регион разрабатывает модуль)

Выполнение сварки может проходить в следующих пространственных положениях:

- нижнее;
- горизонтальное;
- вертикальное (сварка должна производиться снизу-вверх).

Для участников в категории Школьники, заготовки должны быть подготовлены к сварке заранее, разделка кромок произведена в соответствии с конкурсным заданием (далее КЗ), притупление соответствующим КЗ (участники категории Школьники зачистку заготовок УШМ не производят). Заготовки должны быть защищены до чистого металла шириной не менее 20мм от сварной зоны, удалены следы ржавчины, окалины, заводской грунтовки, различных ЛКП, масляных загрязнений, а также следы конденсационной влаги (если присутствуют).

Рекомендации по зачистке заготовок приведены в Приложении №1

Последовательность выполнения задания:

- подготовить метал к сварке (провести контроль представленных образцов на соответствие КЗ);
- собрать образцы на прихватки;
- произвести сварку.

Сборка контрольных образцов под сварку.

Длительность выполнения задания –3 часа.

Виды контроля:

- визуально измерительный контроль;

Виды сварки:

- 111 (Электродуговая сварка покрытым электродом).

Что можно?

- Производить сварку снизу-вверх

Что нельзя?

- Запрещается производить сварку без специальной сварочной защиты (обуви, сварочной маски, специального защитного костюма, перчаток для сварки и подголовника).
- Запрещается сварка сверху вниз.
- Запрещается шлифовка и зачистка швов абразивом после завершения сварки.

Особые указания.

Во время проведения соревнований по компетенции сварочные технологии необходимо применять аппаратно-программный комплекс «WeldingPro». Комплекс производит точный учет времени, используемого оборудования, сварочных материалов и металлических заготовок во время проведения сварочных работ. Это позволяет точно и объективно оценить участников конкурса «Абилимпикс» в компетенции «Сварочные технологии». (Инструкция по работе с WeldingPro в Приложении №2)

2.4. 30% изменения конкурсного задания

Изменениям подлежат:


- Пространственное положение образцов.

Меняются пространственные положения (допустимо использование всех, кроме потолочного пространственного положения). Все изменения происходят методом жеребьевки. Раскладываются карточки с пространственными положениями и видами сварки каждого образца, затем проводится жеребьевка каждого образца. Независимый эксперт тянет карточку с обозначением пространственного положения, далее пространственное положение вписывается в чертеж.

Изменения происходят в ознакомительный день (С-1) перед соревнованиями.

Рис. 2.1.

Модуль 1. Контрольные образцы. (Школьники)



Чертеж в формате А4 в **Приложении 3.**

3. Конкурсное задание категории «Студенты».

3.1. Краткое описание задания.

В ходе выполнения конкурсного задания необходимо собрать и осуществить сварку:

- контрольных образцов из стали марки Ст3;
- конструкции из алюминиевого сплава марки АМг 3 «Автомашин»;
- конструкции из стали марки 18х12н10т «АртОбъект-Кубок».

3.2. Структура и подробное описание конкурсного задания.

Наименование категории участника	Наименование модуля	Время проведения модуля	Полученный результат
«Студенты».	Модуль 1. Контрольные образцы из стали марки Ст3.	1 час 40минут	Собранные и сваренные контрольные образцы: – тавровое соединение; – два стыковых соединения в различных

			пространственных положениях.
	Модуль 2. Конструкция из алюминиевого сплава марки АМг3. «Автомашин»	2 часа	Собранный и сваренный конструкции из алюминия.
	Модуль 3. Конструкция «АртОбъект-Кубок» Сталь марки 18х12н10т	1 час 50 минут	Собранный и сваренный конструкции.
Общее время выполнения конкурсного задания: 5 часов 30 минут.			

4.1. Последовательность выполнения задания.

В конкурсное задание для студентов входит три модуля.

Модуль 1. Контрольные образцы из стали марки Ст3.

В ходе выполнения конкурсного задания необходимо выполнить сборку и сварку трех контрольных образцов в соответствии с чертежами (рисунок 3.1):

1. Образец стыкового соединения двух пластин толщиной 8 мм из стали марки Ст3 в положении, сварка производится в положении определенном жеребьевкой. Скос каждой из двух кромок $25\pm2^\circ$, зазор от 0 до 3 мм притупление $1,5\pm0,5$ мм. Сварка выполняется за 2-3 прохода.

2. Образец стыкового соединения двух пластин толщиной 8 мм из стали марки Ст3 в положении определенном жеребьевкой). Скос каждой из двух кромок $25\pm2^\circ$, зазор от 0 до 3 мм притупление от $1,5\pm0,5$ мм. Сварка выполняется за 2-3 прохода.

3. Образец таврового соединения двух пластин толщиной 10 мм из стали марки Ст3 положении определенном жеребьевкой, без скоса кромок, с зазором не более 2 мм, катет углового шва в диапазоне от 10 до 12 мм сварка производится за 2-3 прохода.

Виды сварки определяются жеребьевкой (MMA, TIG, MAG).

Последовательность выполнения задания:

- подготовить метал к сварке (зачистить и обезжирить место сварки, провести контроль представленных образцов на соответствие КЗ);
- собрать образцы на прихватки;
- произвести сварку.


Виды контроля:

- визуально измерительный контроль,
- испытание на излом.

Виды сварок:

- 111 (Электродуговая сварка покрытым электродом),
- 135 (Полуавтоматическая сварка омедненной проволокой),
- 141 (Аргонодуговая сварка неплавящимся электродом).

Рисунок 3.1
Модуль 1. Контрольные образцы из стали марки Сталь 3.



Чертеж в формате А4 в **Приложении 4.**

Участники в категориях Студенты заготовки должны подготовить к сварке самостоятельно, проверить разделку кромок в соответствии с конкурсным заданием (далее КЗ), притупление проверить на соответствие КЗ (участники категории Студенты моложе 18 лет зачистку заготовок УШМ не производят). Заготовки должны быть зачищены до чистого металла шириной не менее 20мм от сварной зоны, удалены следы ржавчины, окалины, заводской грунтовки, различных ЛКП, масляных загрязнений, а также следы конденсационной влаги (если присутствуют).

Схема зачистки заготовок приведены в Приложении №1

Модуль 2. Конструкция из алюминия.

В ходе выполнения конкурсного задания необходимо собрать конструкцию из алюминиевого сплава АМг2.5 с применением метода ручной электродуговой сварки неплавящимся электродом в среде защитных газов (TIG) в соответствии с чертежами. Конструкция – Противооткатный башмак (рисунок 3.2).

Заготовки без скоса кромок, толщина пластин 3 мм, Конструкция имеет максимальные размеры 250*126*100мм. Сварка производится во всех видах пространственных положений, кроме потолочного.

Последовательность выполнения задания:

- подготовка металла к сварке, (подготовить кромки, зачистить, обезжирить);
- собрать конструкцию на прихватки;
- произвести сварку.

Схема по зачистке металла указаны в Приложении 1.

Особые указания:

- сварка всех вертикальных сварных швов проводится снизу-вверх;
- все швы выполняются за один проход с использованием присадочной проволоки.

Виды контроля:

- визуально измерительный контроль.

Виды сварок:

- 141-Аргонодуговая сварка неплавящимся электродом.

Рисунок 3.2. Модуль 2. Конструкция из алюминиевого сплава.

Нр.№	Лист	Виды сварки №

Примечание:

1. Сварочный процесс - РАД ПБ/14/11 лист Энм, металл АМг3 ;
2. Пространственное положение сборки все кроме потолочного;
3. Нанесение газород не допускается;
4. Все стыковые, угловые и тавровые швы выполняются с полным проваром;
5. Сборка производится с основанием С в нижнем положении;
6. Капель сварочных швов тавровых соединений 3 мм (4/-0);
7. Радиус угловых швов Энм (4/-0);
8. Все швы выполняются в 1 проход с применением присадочной проплавки;
9. Изделия здаются на проверку без последующей зачистки;
10. Чертеж выполнен не в масштабе, размеры указаны в миллиметрах.

5	1	Пластина 60*120 с отверстиями 20 и 40	АМг3	
6	1	Пластина 54*120	АМг3	

Конструкция Абилимпикс - 2023			
Нр. Лист	№ ложим	Логот	Лист
Разраб			Модуль 2, компетенция "Сварочные технологии", категория "Студенты"
Граф			Лист
Контроль			Листов 1
Иконки			
Черт			

Материал АМг3 Алюминиевый сплав

Копия

Формат А3

Чертеж в формате А4 в Приложении 5.

Модуль 3. Конструкция «АртОбъект - Кубок».

В ходе выполнения конкурсного задания необходимо произвести сборку и сварку конструкции из деталей стали марки Ст3 «АртОбъект-Кубок» из деталей в любом пространственном положении, сварка должна производиться максимально аккуратно и быстро, с применением метода электродуговой сварки в среде защитных газов неплавящимся электродом (TIG) или сварки в среде защитных газов плавящимся электродом (MIG) в соответствии с чертежами. Размер: общий размер «АртОбъект-Кубок» высотой 308мм и шириной чаши 227мм. Высота чаши должна составлять 128мм.

Последовательность выполнения задания:

- подготовить метал к сварке (зачистить, обезжирить);
- собрать конструкцию на прихватки;
- произвести контрольную сварку деталей на прихватки .

Особые указания:

- Все швы выполняются в один проход с использованием присадочного металла.
- Зачистка и сборка должна производится в максимально короткое время.
- Зачистка деталей должна быть произведена тщательно, до металлического блеска.
- Сварку чаши и основания производить на прихватки с внутренней стороны. Не нарушая эстетического вида изделия.
- Приварка основания к чаше осуществляется на 5 прихваток в местахстыковки углов пятиугольной пластины (основания чаши) с внешней стороны. Прихватки должны иметь эстетический вид и дополнительно защищены до блеска.

Виды контроля:

- визуально измерительный контроль.


Виды сварок:

- 141-Аргонодуговая сварка неплавящимся электродом.
- 135- Полуавтоматическая сварка

Вид сварки определяется жеребьевкой.

Рисунок 3.3

Модуль 3. Конструкция «АртОбъект-Кубок» сталь марки Ст3.



Чертеж в формате А4 в **Приложении 6.**

1. 4 Вариативная часть (каждый регион разрабатывает модуль)

3.4. 30% Изменение конкурсного задания.

Изменению подлежат Модуль 1.

Модуль 1 – меняются пространственные положения и виды сварок в проходах. Все изменения происходят методом жеребьевки. Раскладываются карточки с пространственными положениями и видами сварки каждого образца, затем проводится жеребьевка каждого образца. Независимый эксперт тянет карточку с обозначением пространственного положения, вида сварочного процесса, далее процесс сварки и пространственное положение вписываются в чертеж.

Модуль 3 - меняется вид сварки.

Приложение WeldingPro. – изменению подлежит количество вводимых деталей и материалов в соответствии с жеребьевкой номеров кабин для участников. Количество вводится кратное номеру кабины (также жеребьевка может проходить отдельно и количество может быть выбрано согласно выбранному числу (рекомендовано от 1 до 9, по согласованию с экспертами может быть и больше).

Изменения происходят в ознакомительный день (С-1) перед соревнованиями.

3.5 Особые указания.

Что можно?

1. Производить сварку в вертикальном положении снизу-вверх в соответствии с видом варки (вид сварки указан в задании).

Что нельзя?

1. Запрещается производить сварку без специальной сварочной защиты (обуви, сварочной маски, специального защитного костюма, перчаток для сварки и подшлемника).
2. Запрещается сварка сверху вниз.
3. В модуле 1 и 3 запрещается шлифовка и зачистка швов после завершения сварки (кроме металлической щетки).
4. В модуле 2 запрещено зачищать швы после сварки (в том числе щеткой).

Во время проведения соревнований по компетенции сварочные технологии необходимо применять аппаратно-программный комплекс «WeldingPro». Комплекс производить точный учет времени, используемого оборудования, сварочных материалов и металлических заготовок для проведения сварочных работ. Это позволит точно и объективно оценить участников конкурса Абилимпикс в компетенции «Сварочные технологии». Насколько хорошо они знают сварочный процесс, применяемые методы сварки, технологию, применяемый инструмент и материалы. Описание работы программы WeldingPro в приложении 2 к конкурсному заданию.

4. Конкурсное задание категории «Специалисты».

4.1. Краткое описание задания.

В ходе выполнения конкурсного задания необходимо собрать и осуществить сварку:

- контрольных образцов из стали марки Ст3;
- конструкции из алюминиевого сплава марки АМг 3;
- конструкции из стали марки Ст3 «АртОбъект-Кубок».

4.2. Структура и подробное описание конкурсного задания.

Наименование категории участника	Наименование модуля	Время проведения модуля	Полученный результат
Специалисты	Модуль 1. Контрольные образцы из стали марки Ст3.	2 часа	Собранные и сваренные контрольные образцы: – тавровое соединение; – два стыковых соединения в различных пространственных положениях.

	Модуль 2. Конструкция из алюминиевого сплава марки АМг3.	2 часа 20 минут	Собранная и сваренная конструкция из алюминия.
	Модуль 3. Конструкция «АртОбъект-Кубок» Сталь3	1 час	Собранная и сваренная конструкция.
	Модуль4. Вариативная часть		
Общее время выполнения конкурсного задания: 5 часов 20 минут.			

4.3. Последовательность выполнения задания.

В конкурсное задание для специалистов входит три модуля.

Модуль 1. Контрольные образцы из стали марки Ст3.

В ходе выполнения конкурсного задания необходимо выполнить сборку и сварку трех контрольных образцов в соответствии с чертежами (рисунок 4.1):

1. Образец стыкового соединения двух пластин толщиной 8 мм из стали марки Ст3 в положении, сварка производится в положении определенном жеребьевкой. Скос каждой из двух кромок $25\pm2^\circ$, зазор от 0 до 3 мм притупление $1,5\pm0,5$ мм. Сварка выполняется за 2-3 прохода.

2. Образец стыкового соединения двух пластин толщиной 8 мм из стали марки Ст3 в положении определенном жеребьевкой), Скос каждой из двух кромок $25\pm2^\circ$, зазор от 0 до 3 мм притупление от $1,5\pm0,5$ мм. Сварка выполняется за 2-3 прохода.

3. Образец таврового соединения двух пластин толщиной 10 мм из стали марки Ст3 положении определенном жеребьевкой, без скоса кромок, с зазором не более 2 мм, катет углового шва в диапазоне от 10,5 до 14,5 мм сварка производится за 2-3 прохода.

Виды сварки определяются жеребьевкой (MMA, TIG, MAG).

Последовательность выполнения задания:

- подготовить метал к сварке (зачистить и обезжирить место сварки, провести контроль представленных образцов на соответствие КЗ);
- собрать образцы на прихватки;
- произвести сварку.


Виды контроля:

- визуально измерительный контроль,
- испытание на излом.

Виды сварок:

- 111 (Электродуговая сварка покрытым электродом),
- 135 (Полуавтоматическая сварка омедненной проволокой),
- 141 (Аргонодуговая сварка неплавящимся электродом).

Рисунок 4.1
Модуль 1. Контрольные образцы из стали марки Сталь 3.



Чертеж в формате А4 в **Приложении 4.**

Участники в категориях Специалисты, заготовки должны подготовить к сварке самостоятельно, проверить разделку кромок в соответствии с конкурсным заданием (далее КЗ), притупление проверить на соответствие КЗ. Заготовки должны быть зачищены до чистого металла шириной не менее 20мм от сварной зоны, удалены следы ржавчины, окалины, заводской грунтовки, различных ЛКП, масляных загрязнений, а также следы конденсационной влаги (если присутствуют).

Рекомендации по зачистке заготовок приведены в Приложении №1

Модуль 2. Конструкция из алюминия.

В ходе выполнения конкурсного задания необходимо собрать конструкцию из алюминиевого сплава АМг3 с применением метода ручной электродуговой сварки неплавящимся электродом в среде защитных газов (TIG) в соответствии с чертежами. Конструкция – Противооткатный башмак (рисунок 4.2).

Заготовки без скоса кромок, толщина пластин 3 мм, Конструкция имеет максимальные размеры 250*126*100мм. Сварка производится во всех видах пространственных положений, кроме потолочного.

Последовательность выполнения задания:

- подготовка металла к сварке, (подготовить кромки, зачистить, обезжирить);
- собрать конструкцию на прихватки;
- произвести сварку.

Рекомендации по зачистке металла указаны в Приложении 1.

Особые указания:

- сварка всех вертикальных сварных швов проводится снизу-вверх;
- все швы выполняются за один проход с использованием присадочной проволоки.


Виды контроля:

- визуально измерительный контроль.

Виды сварок:

- 141-Аргонодуговая сварка неплавяющимся электродом.

Рисунок 4.2. Модуль 2. Конструкция из алюминиевого сплава.



Чертеж в формате А4 в **Приложении 7.**

Модуль 3. Конструкция «АртОбъект - Кубок».

В ходе выполнения конкурсного задания необходимо произвести сборку и сварку конструкции из деталей стали марки Ст3 «АртОбъект-Кубок» из деталей в любом пространственном положении, сварка должна производиться максимально аккуратно и быстро, с применением метода электродуговой сварки в среде защитных газов неплавяющимся электродом (TIG) или сварки в среде защитных газов плавящимся электродом (MIG) в соответствии с чертежами. Размер: общий размер «АртОбъект-Кубок» с высотой 308мм и шириной чаши 227мм. Высота чаши должна составлять 128мм.

Последовательность выполнения задания:

- подготовить метал к сварке (зачистить, обезжирить);
- собрать конструкцию на прихватки;
- произвести контрольную сварку деталей на прихватки .

Особые указания:

- Сварка выполняются в один проход (на прихватки) с использованием присадочного металла.
- Зачистка и сборка должна производится в максимально короткое время.
- Зачистка деталей должна быть произведена тщательно, до металлического блеска.
- Сварку чаши и основания производить на прихватки с внутренней стороны. Не нарушая эстетического вида изделия.
- Приварка основания к чаше осуществляется на 5 прихваток в местахстыковки углов пятиугольной пластины (основания чаши) с внешней стороны. Прихватки должны иметь эстетический вид и дополнительно зачищены до блеска.

Виды контроля:


- визуально измерительный контроль.

Виды сварок:

- 141-Аргонодуговая сварка неплавящимся электродом.
- 135- Полуавтоматическая сварка

Вид сварки определяется методом жеребьевки.

Рисунок 4.3 Модуль 3. Конструкция «АртОбъект-Кубок» сталь марки Ст3.



Чертеж в формате А4 в Приложении 8.

4.4. 30% Изменение конкурсного задания.

Изменению подлежат Модуль 1.

Модуль 1 – меняются пространственные положения и виды сварок в проходах. Все изменения происходят методом жеребьевки. Раскладываются карточки с пространственными положениями и видами сварки каждого образца, затем проводится жеребьевка каждого образца. Независимый эксперт тянет карточку с обозначением пространственного положения, вида сварочного процесса, далее процесс сварки и пространственное положение вписываются в чертеж.

Модуль 3 – меняются виды сварки

Приложение WeldingPro. – изменению подлежит количество вводимых деталей и материалов в соответствии с жеребьевкой номеров кабин для участников. Количество вводится кратное номеру кабины (также жеребьевка может проходить отдельно и количество может быть выбрано согласно выбранному числу (рекомендовано от 1 до 9, по согласованию с экспертами может быть и больше).

Изменения происходят в ознакомительный день (С-1) перед соревнованиями.

4.5 Особые указания.

Что можно?

1. Производить сварку в вертикальном положении снизу-вверх в соответствии с видом варки (вид сварки указан в задании).

Что нельзя?

1. Запрещается производить сварку без специальной сварочной защиты (обуви, сварочной маски, специального защитного костюма, перчаток для сварки и подшлемника).
2. Запрещается сварка сверху вниз.
3. В модуле 1 и 3 запрещается шлифовка и зачистка швов после завершения сварки (кроме металлической щетки).
4. В модуле 2 запрещено зачищать швы после сварки (в том числе металлической щеткой).

Во время проведения соревнований по компетенции сварочные технологии необходимо применять аппаратно-программный комплекс «WeldingPro». Комплекс производить точный учет времени, используемого оборудования, сварочных материалов и металлических заготовок для проведения сварочных работ. Это позволит точно и объективно оценить участников конкурса Абилимпикс в компетенции «Сварочные технологии». Насколько хорошо они знают сварочный процесс, применяемые методы свари, технологию, применяемый инструмент и материалы. Описание работы программы WeldingPro в приложении 2 к конкурсному заданию.

5. Критерии оценки выполнения задания.

5.1. Категория «Школьники».

Наименование модуля	Задание	Максимальный балл
1. Контрольные образцы из марки стали Ст3	Выполнение стыкового соединения двух пластин в положении 1 согласно жеребьевки (А1)	30
	Выполнение стыкового соединения двух пластин в положении 2 согласно жеребьевки (А2)	30
	Выполнение таврового соединения двух пластин в положении согласно жеребьевки (А3)	8
	Техника безопасности и охрана труда.	5
	Применение программы «WeldingPro» в процессе сварки. (учет времени, используемого оборудования, процессов сварки, учет заготовок, расходных материалов).	8
	Вариативная часть	19
ИТОГО:		100

Модуль 1. Контрольные образцы.

Задание	№	Наименование критерия	Максимальная оценка	Объективная оценка

Выполнение стыкового соединения двух пластин в положении 1 (A1).	1	Протяженность и глубина подреза соответствует допуску.	Макс. допустимая глубина прерывистого подреза не более 0,5 мм. Сплошной подрез любой измеряемой глубины не допустим = 0. Подрез любой протяженности, глубиной более 0,5 мм не допустим = 0	4	
	2	Разделка кромок заполнена полностью.	Не заполнение не допускается = 0	3	
	3	Выпуклость стыкового шва не превышает допустимых параметров. Ширина шва постоянна.	Допускается усиление 0,1мм + 0,25 ширины шва, но не более 2 мм. Допускается отклонение ширины сварочного шва не более 2 мм	4	
	4	Обнаружены ли на поверхностях пластин следы случайной дуги.	Не допустимо = 0.	3	
	5	Вогнутость и выпуклость корня шва не превышает допустимое значение.	Допускается вогнутость не более 0,5 мм. Допускается выпуклость до 1 мм + 0,2 ширины обратного валика, но не более 2 мм.	4	
	6	Отсутствуют кратерные усадочные раковины и визуально видимые поры.	видимая пора или поверхностная пористость. Обнаруженные с применением лупы х10. Допускается до 0,5мм величины усиления сварного шва.	4	
	7	Сварной шов сформирован правильно.	Отсутствуют такие дефекты как наплы whole, натек	3	
	8	Сборка соответствует чертежу(A1), (A2), (A3)	Линейное смещение пластин не превышает 1мм. (2 прихватки, размер от 5 до 15мм по краям заготовок, в пределах 20мм от края). (2 прихватки по торцам и 1 с обратной стороны от шва размер до 25мм в пределах указанной на чертеже зоны).	5	
ИТОГО:					30

Выполнение стыкового соединения двух пластин в положении согласно жеребьевки (A2).	1	Протяженность и глубина подреза соответствует допуску.	Макс. допустимая глубина прерывистого подреза не более 0,5 мм. Сплошной подрез любой измеряемой глубины не допустим = 0. Подрез любой протяженности, глубиной более 0,5 мм не допустим = 0	4	
	2	Разделка кромок заполнена полностью.	Не заполнение не допускается = 0	3	
	3	Выпуклость стыкового шва не превышает допустимых параметров. Ширина шва постоянна.	Допускается усиление 0,1мм + 0,25 ширины шва, но не более 2 мм. Допускается отклонение ширины сварочного шва не более 2 мм	4	
	4	Обнаружены ли на поверхностях пластин следы случайной дуги.	Не допустимо = 0.	3	
	5	Вогнутость и выпуклость корня шва не превышает допустимое значение.	Допускается вогнутость не более 0,5 мм. Допускается выпуклость до 1 мм + 0,2 ширины обратного валика, но не более 2 мм.	4	
	6	Отсутствуют кратерные усадочные раковины и вевидимые поры.	видимая пора или поверхностная пористость. Обнаруженные с применением лупы х10. Допускается до 0,5мм величины усиления сварного шва.	4	
	7	Сварной шов сформирован правильно.	Отсутствуют такие дефекты как наплы whole, натек	3	
ИТОГО:					30
Охрана труда	1	Соблюдение правил работы с электрооборудованием	Да/Нет	2	
	2	Соблюдение правил организации рабочего места	Да/Нет	2	
	3	Использование необходимых СИЗ при выполнении задания	Да/Нет	1	

Тавровое соединение А3	1	Катет углового шва соответствует конкурсному заданию и чертежу. Выпуклость углового шва в допустимых параметрах.	Катет равен толщине металла-2мм. Выпуклость соответствует фактической величине катета К/1,4 с допуском (1мм+ 0,1 ширины шва), при условии, что величина катета соответствует требованиям ТО.	2	
	2	Протяженность и глубина подреза соответствует допуску.	макс. допустимая глубина прерывистого подреза 0,05 толщины детали, но не более 0,5 мм. Сплошной подрез любой измеряемой глубины не допустим = 0. Подрез любой протяженности, глубиной более 0,5 мм не допустим =	1	
	3	Отсутствуют видимые поры.	Видимая пора или поверхностная пористость. Обнаруженные с применением лупы х10.	1	
	4	Сварной шов сформирован правильно. Сплавления валиков в облицовочном проходе соответствуют требованиям.	Отсутствуют такие дефекты как наплы whole натек. Допускается прогибы в контуре шва не более 0,1 величины усиления сварного шва	2	
	5	Обнаружены ли на поверхностях пластин следы ожога дугой.	Не допустимо = 0.	1	
	6	Обеспечен провар корня шва. Обеспечено полное сплавление между проходами. На изломе отсутствуют видимые поры и включения?	Да/Нет	1	
	ИТОГО				8
«WeldingPro	1	Был задействован аппаратно-программный комплекс «WeldingPro» в	Да – 1 бала. Нет – 0 балов.	1	

		работе? Загружен (просканирован) в программу штрих код «Участника».		
2	Загружен (просканирован) штрих код «Сварочного оборудования»	Да – 1 бала. Нет – 0 балов.	1	
3	Был ли подключен Блок снятия показаний аппаратно-программного комплекса «WeldingPro» к телефону, при работе по всем модулям?	Да – 1 бала. Нет – 0 балов.	1	
4	Внесено ли в базу данных необходимое количество деталей и заготовок (методом считывания штрих кодов) по заданному количеству для изготовления изделия по Модулю 1 (количество должно быть точным, не больше и не меньше заданного).	Да – 1 бала. Нет – 0 балов.	1	
5	Внесено ли в базу данных необходимое количество расходных материалов (методом считывания штрих кодов) по заданному количеству по Модулю 1 (количество должно быть точным, не больше и не меньше заданного).	Да – 1 бал. Нет – 0 балов.	1	

	6	Время работы (начало и окончания) по каждому модулю должно быть зафиксировано в аппаратно-программном комплексе «WeldingPro».		1	
	7	Построен ли график потребления тока и напряжения в процессе работы сварочного оборудования по всем модулям?	Да – 1 бала. Нет-0.	1	
	ИТОГО				7
Модуль 4 (Вариативный)					
	ИТОГО:				25

5.2 Категория «Студенты» и «Специалисты».

Наименование модуля	Задание	Максимальный балл
1. Контрольные образцы	Модуль 1	33
2.Алюминиевая конструкция.	Выполнение сварки алюминиевой конструкции в соответствии с чертежами	18

3.Конструкция АртОбъект–КУБОК» Использование аппаратно-программного комплекса WeldingPro»	Выполнение сварки конструкции в соответствии с чертежами и описанием. Использование аппаратно-программного комплекса WeldingPro» Соблюдение правил техники безопасности и охраны труда. Применение навыков работы с аппаратно-программными комплексом по учету рабочего времени в процессе сварки	24
Вариативная часть модуль 4		25
ИТОГО:		100

Модуль 1. Контрольные образцы.

Задание	№	Наименование критерия	Максимальная оценка	Объективная оценка
Выполнение стыкового соединения двух пластин в положении 1 согласно жеребьевки (A1).	1	Протяженность и глубина подреза соответствует допуску. На образце A1 A 2 A 3	Макс. допустимая глубина прерывистого подреза не более 0,5 мм. Сплошной подрез любой измеряемой глубины не допустим = 0. Подрез любой протяженности, глубиной более 0,5 мм не допустим = 0	3
	2	Выпуклость стыкового шва не превышает допустимых параметров. Ширина шва постоянна.	Допускается усиление 0,1мм + 0,25 ширины шва, но не более 2 мм. Допускается отклонение ширины сварочного шва не более 2 мм	2
	3	Обнаружены ли на поверхностях пластин следы случайной дуги. A1 A 2	Не допустимо = 0.	1
	4	Вогнутость и выпуклость корня шва не превышает допустимое значение.	Допускается вогнутость не более 0,5 мм. Допускается выпуклость до 1 мм + 0,2 ширины обратного	2

			валика, но не более 2 мм.		
	5	Отсутствуют кратерные усадочные раковины и вевидимые поры.	видимая пора или поверхностная пористость. Обнаруженные с применением лупы х10. Допускается до 0,5мм величины усиления сварного шва.	2	
	6	Сварной шов сформирован правильно. Разделка кромок заполнена полностью.	Отсутствуют такие дефекты как наплыv, натек.Не заполнение не допускается = 0	2	
Выполнение стыкового соединения двух пластин в положении 2 согласно жеребьевки (A2).	7	Выпуклость стыкового шва не превышает допустимых параметров. Ширина шва постоянна.	Допускается усиление 0,1мм + 0,25 ширины шва, но не более 2 мм. Допускается отклонение ширины сварочного шва не более 2 мм	2	
	8	Обнаружены ли на поверхностях пластин следы случайной дуги.	Не допустимо = 0.	1	
	9	Вогнутость и выпуклость корня шва не превышает допустимое значение.	Допускается вогнутость не более 0,5 мм. Допускается выпуклость до 1 мм + 0,2 ширины обратного валика, но не более 2 мм.	2	
	10	Отсутствуют кратерные усадочные раковины и вевидимые поры.	видимая пора или поверхностная пористость. Обнаруженные с применением лупы х10. Допускается до 0,5мм величины усиления сварного шва.	2	
	11	Сварной шов сформирован правильно. Разделка кромок заполнена полностью.	Отсутствуют такие дефекты как наплыv, натек.Не заполнение не допускается = 0	2	
Выполнение таврового соединения двух пластин	12	Катет углового шва соответствует конкурсному заданию и чертежу.	Катет равен толщине металла-2мм. Выпуклость соответствует	2	

в нижнем положении (A3).		Выпуклость углового шва в допустимых параметрах.	фактической величине катета К/1,4 с допуском (1мм+ 0,1 ширины шва), при условии, что величина катета соответствует требованиям ТО.		
	23	Сварной шов сформирован правильно. Сплавления валиков в облицовочном проходе соответствуют требованиям.	Отсутствуют такие дефекты как наплыв натек. Допускается прогибы в контуре шва не более 0,1 величины усиления сварного шва	2	
	14	Обнаружены ли на поверхностях пластин следы ожога дугой. Отсутствуют видимые поры.	Не допустимо = 0.	2	
	15	Обеспечен провар корня шва. Обеспечено полное сплавление между проходами. На изломе отсутствуют видимые поры и включения?	Да/Нет	3	
	16	Сборка соответствует чертежу(A1), (A2), (A3)	Линейное смещение пластин не превышает 1мм. (2 прихватки, размер от 5до 15мм по краям заготовок, в пределах 20мм от края). (2 прихватки по торцам и 1 с обратной стороны от шва размер до 25мм в пределах указанной на чертеже зоны).	3	
	Итого				33

Модуль 2.Конструкция из алюминия.

Задание	№	Наименование дефекта		Максимальная оценка	Объективная оценка
Выполнение сварки	1	Обнаружены ли на поверхностях модуля следы случайной дуги	Не допустимо = 0.	2	

алюминиевой конструкции.	2	Ширина внешнего углового шва постоянная?	Допустима разница по ширине 2 мм.	1	
	3	Отсутствуют видимые поры и включения?	0 дефектов = 2 балла, 1 дефект и более = 0 балов. Одно видимое твердое включение группы №3 = 1 дефект. Обнаруженные с применением лупы х10.	2	
	4	Тавровое соединение - Катет углового шва соответствует. Отсутствует избыточное проплавление?	Катет равен толщине свариваемого металла. Допуск + 1мм.. Проплавления не допустимы = 0 баллов	2	
	5	Все соединения модуля выполнены без линейных смещений?	Допустимо смещение пластин до 1 мм.	2	
	6	Стыковые и угловые швы выполнены с полным проплавлением.	Проплавление не превышающее 1 мм + 0,1 толщины металла составляет 100% = 3 балла, >или=90% = 2 балла, >или=75% = 1 балл	3	
	7	Сварной шов сформирован правильно. Отсутствуют такие дефекты как наплы whole.	Да/Нет	2	
	8	Кратерные усадочные раковины отсутствуют.	Допускается до 0,5 величины усиления сварного шва.	2	
	9	Сборка соответствует чертежу. Смещение пластин не превышает 1мм. Количество и размер прихваток соответствует КЗ, по 2 прихватки (от 5до 15мм) на каждое стыковое, угловое и тавровое соединение.	Да/Нет	2	
Сборка по Модулю 2					

	Итого	18
--	--------------	-----------

Модуль 3. Конструкция «АртОбъект-Кубок».

Задание	№	Описание дефекта	Максимальная оценка	Объективная оценка
Выполнение сборки и сварки конструкции в соответствии с чертежами.	1	Сборка производится на прихватки, на каждом стыковом соединении необходимо поставить по 2 прихватки. Прихватки ставятся с внутренней стороны.	Все стыковые швы соединены на 2 прихватки = 2балла, Если одном из соединений стоит 1 прихватка = 1 балл. Если стоит менее или более 2 прихваток на 2-х соединениях и более = 0	2
	2	Расстояние между пластинами стыковых соединений не более 1мм.	Допускается в одном стыковом соединении зазор между пластинами более 1мм но не более 2мм. = 1 балл.	2
	3	Длина прихваток должна быть от 3 до 10 мм.	Прихватка более 10мм = 0 баллов.	2
	4	Зачистка пластин должна быть произведена до металлического блеска с внешней стороны.	Зачищены = 1 балл.	2
	5	Конструкция должна устойчиво стоять на плоскости всем основанием (пять пластин основания должны быть в одной плоскости). Раскачивание конструкции от незначительного воздействия и зазор между пластиной и плоскостью более 1 мм = 0 баллов	Да/Нет	2
	6	Чаша кубка должна иметь правильную геометрическую форму в виде половинки футбольного мяча.	Отклонение геометрических размеров по диагоналям (в пятиугольной фигуре от основания пластины до противоположной	2

			вершины) более 3 мм недопустимы. = 0 баллов.		
	7	Верх чаши должен быть параллелен основанию чаши.	Отклонение более 2 мм недопустимо.=0	2	
	8	Детали с буквами необходимо расположить так, чтобы буквы правильно читались. И находились вертикальном положении.	Все детали расположены правильно – 1 балл. 1 деталь и более расположены неправильно (боком или перевернуты) - 0 баллов.	2	
Охрана труда и техника безопасности	9	Соблюдение правил работы с электрооборудованием, газовыми баллонами, организация рабочего места и СИЗ,		4	
Использование аппаратно-программного комплекса «WeldingPro»	10	Был задействован аппаратно-программный комплекс «WeldingPro» в работе? Загружен (просканирован) в программу штрих код «Участника». Загружен (просканирован) штрих код «Сварочного оборудования»	Загружен и просканирован ШК участника и аппарата – 2 балла Загружен и просканирован ШК Участника или аппарата – 1 балл Не отсканирован и не загружен ШК участника и аппарата – 0 баллов.	2	
	11	Был ли подключен Блок снятия показаний аппаратно-программного комплекса «WeldingPro» к телефону, при работе по Модулю 1, 2, 3.	По всем модулям – 2балла По 2 модулям – 1 балл По 1 модулю и менее - 0 баллов	2	
	12	Внесено ли в базу данных необходимое количество деталей и заготовок и расходных материалов (методом считывания штрих кодов) по заданному количеству по Модулю 1, 2, 3. (количество должно	По всем 3 модулям – 4балла По 2 модулям – 2 балл По 1 модулю - 1 балл и менее - 0 баллов	4	

		быть точным, не больше и не меньше заданного).		
	13	Зафиксировано Время начала и окончания работы по Модулю 1, 2, 3. в аппаратно-программном комплексе «WeldingPro».	По всем 3 модулям – 2 балла По 2 модулям – 1 балл По 1 модулю и менее - 0 баллов	2
	14	Построен ли график потребления тока и напряжения в процессе работы сварочного оборудования по Модулю 1, 2, 3	По всем 3 модулям – 2 балла По 2 модулям – 1 балл По 1 модулю и менее - 0 баллов	2
ИТОГО				

Всего количество балов по 4 модулям = 100.

Примечание: Сборка деталей и образцов фиксируется экспертами, при оценке участника выставляются балы за правильно собранное изделие. При неправильной сборке балы не выставляются, изделие отдается участнику на доработку. Время не останавливается.

6. Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных материалов.

6.1. Категория «Школьники».

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА					
№ п/п	Наименование	Фотооборудования или инструмента, или мебели	Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика	Ед. измерения	Необходимое кол-во
1	Установка аргонодуговой сварки КЕДР MultiTIG-2000P AC/DC (Исп. WS1) (220В, 5-230А, с горелкой)		https://kedrweld.ru/products/svarochnye_apparaty/seriya_kedr_pro/tig_ustanovka_argonodugovoy_svarki_kedr_multitig_2000p_ac_dc_isp_ws1_220v_5_230a_s_gorelkoy/	Шт.	1
2	Передвижной механический самоочищающийся фильтр/вытяжка OrigoVacCart		(0700003034)	Шт.	1

	230V 50Hz 3m (или аналог)				
3	Поверочная разметочная плита 400x400		https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/izmeritelnyj/plity-poverochnye-i-razmetochnye/chiz/400x400-granit-kl-tochn-1-104380/	Шт.	1/10
4	Электропечь КЕДР ЭП- 40 с цифровой индикацией (220В, 400°C, загрузка 40кг)		https://kedrweld.ru/products/dopolnitelnoe_oborudovanie/termopenaly_i_elektropechi/elektropech_kedr_ep_40_s_tsifrovoy_indikatsiey_220v_400_c_zagruzka_40kg/	Шт.	1/10
5	Комплект ВИК. (Визуально измерительный контроль)		https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/dlya-sil-teh/dlya-svarochnyh-rabot/naborы-svarschika/ntts-ekspert/nabor-vik-poverennyj-ntc-000003/?utm_source=market&utm_medium=price&utm_campaign=rashodnie-materialy+%7C+moscow&utm_content=dlya-sil-teh+%7C+ntts-ekspert+%7C+911589&utm_term=911589&ymclid=15868672412749389504600002	Шт.	1/5
6	Стол 2D сварочно-сборочный КЕДР Д-16 PRO (1200x800) шаг 100мм		https://kedrweld.ru/products/dopolnitelnoe_oborudovanie/prochee_2/stol_2d_svarочно_sbornochnyy_kedr_d_16_pro_1200kh800_shag_100mm/	Шт.	1
7	Сварочная оснастка, комплект крепежей система 16		https://kedrweld.ru/products/search.php?q=%D0%94%D0%9B%D0%AF+%D0%94-16+EXPERT	Комплект	1
8	Программно-аппаратный комплекс «WeldingPro»		https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dpeska.qr_welding&hl=ru Комплект поставки: Телефон с ПО* – 1шт. Мобильное приложение – 1шт. Сканер штрихкодов* – 1шт. Принтер этикеток* – 1шт. Устройство учета потребления сварочной проволоки * – 1комп. *-поставляется по согласованию с заказчиком.	Комплект.	1/10

9	Ноутбук (или моноблок)		Мин. требования ОС Windows 7/8/10, Процессор 2-х ядерный с частотой 2ГГц, ОЗУ 2Гб, Видеокарта 256 Мб Место на диске 100МБ Монитор 1024x768, клавиатура, мышь, 2 разъема USB, сетевая карта	Шт.	5/10
10	Принтер		Принтер HP LaserJet Pro M404n, (или аналог) https://market.yandex.ru/product--printer-hp-laserjet-pro-m404n/458460522?text=hp%20laserjet%20сетевой%20принтер%20купить&lr=213	Шт.	1/10
11	WiFi роутер		Роутер TP-LINK Archer C6 (или аналог) https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/net_equipment/routers/1096932/	Шт.	1/10
12	Угловая шлифмашина 125		https://www.220-volt.ru/catalog-52884/	Шт.	1
13	Плоскогубцы		https://nn.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/sharnirno-gubtsevij/ploskogubtsy-i-passatizhi/matrix/kombinirovannye-185-mm-usilennaya-sistema-pro-17060/	Шт.	1
14	Штора сварочная КЕДР ШСК-1814 (без подвесных крючков)		https://kedrweld.ru/products/dopolnitelnoe_oborudovanie/prochee_2/shitora_svarochnaya_kedr_shsk_1814_bez_podvesnykh_kryuchkov/	Шт.	1
15	Кордщетка КЕДР ПС 0,3 мм (желтая)		https://kedrweld.ru/products/dopolnitelnoe_oborudovanie/prochee_2/koordshchetka_kedr_ps_0_3_mm_zhetaya/	Шт.	1
16	Штангенциркуль		https://on.pleer.ru/product_685475_Tulamash_ShC_1_300_005_101309.html	Шт.	1

17	Металлическая линейка 500мм		https://www.vseinstrumenti.ru/ruchny-instrument/izmeritelnyj/lineyki/izmetelnye/gigant/tselnometallicheskaya-500-mm-gmr-500/	Шт.	1
18	Угольник 400x250 ГОСТ 3749-77 Техносталь УIII 2 400 F147009		https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/izmeritelnyj/ugolniki-i-mehanicheskie-uglomery/poverochnye/tehnostal/us-h-2-400-400h250-f147009/?utm_campaign=ruchnoy-instrument+%7C+geo_rf&utm_content=izmeritelnyj+%7C+tehnostal+%7C+818587&utm_medium=price&utm_source=market&utm_term=818587&ymclid=15956604418166867269800043	Шт.	1
19	Угловой шаблон сварщика ASIMETO 325-58-6		https://garagetools.ru/tovar/izmeritel-vysoty-svarnyh-shfov-0-01-mm-noniusnyy-0-20-mm?utm_source=market.yandex.ru&utm_medium=cpc&utm_campaign=msk&ymclid=15998246676034231485600019	Шт.	1
20	Маска сварщика КЕДР (В РАЗОБР. ВИДЕ) "К-202 natural color PRIME ", черная		https://kedrweld.ru/products/sredstva_zashchity/maski_svarshchika/maska_svarshchika_kedr_v_razobr_vide_k_202_natural_color_prime_chernaya/	Шт.	1
21	Набор катетометров сварщика КМС-3-16		https://svarkontrol.ru/production/nabor_katetomerov_svarschika_kms316_s_kalibrovkoj/	Шт.	1
22	Ведро оцинкованное 10л.		https://market.yandex.ru/product--vedro-ivanovo-profil-600562-12-1/421152648?text=ведро%20оцинкованное%2010%20л%20цена&lr=213	Шт.	1

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА

№ п/п	Наименование	Фото расходных материалов	Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика	Ед. измерения	Необходимое кол-во
-------	--------------	---------------------------	--	---------------	--------------------

Модуль1: Контрольные образцы (школьники)

5	Диск отрезной 125x2,5x22 BOSCH Standard for Metal		https://poryadok.ru/catalog/abrazivnye_diski/573836/?ymclid=16028299796858597301700001	Шт.	2
6	Лепестковый диск BOSCH Standard for Metal 2608603658		https://market.yandex.ru/product--lepestkovyi-disk-bosch-standard-for-metal-2608603658/647143145?hid=15715254&lr=213&nid=72139&text=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%20%D0%BC%D1%88%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D1%81%d=698	Шт.	2
7	Диск зачистной по металлу Bosch 125*22*6 (2608600223)		https://market.yandex.ru/product--shlifovalnyi-abrazivnyi-disk-bosch-expert-for-metal-2608600223/648937061?text=диск%20зачистной%20125*6%20%20бошь&lr=213	Шт.	1
8	Щетка дисковая плоская 125*22,2 (витая металлическая проволока)		https://nn.vseinstrumenti.ru/rashodnije-materialy/instrument/dlya-shlifmashin/uglovyh-bolgarok/rezbovoy-hvostovik/diskovye/gigant/125h22-2-mm-vitaya-metallicheskaya-provoloka-g-11050/?utm_source=market&utm_medium=price&utm_campaign=rashodnije-materialy+%7C+moscow&utm_content=instrument+%7C+gigant+%7C+1102200&utm_term=1102200&ymclid=16028305801043140727700001	Шт.	1
9	Респиратор 3М 8132		http://respirators3m.ru/products/respirator-8132-3m-ffp3-c-klaponom-vydoha	Шт.	1

10	Обезжиритель		https://kustomshop.ru/catalog/lakokrasochnye_materialy/vspomogateliye-mat/ochistiteli/arikon-obezzhirivatel-butylka-pet-500-ml/?r1=yandex&r2=market&utm_source=market.yandex.ru&utm_medium=cpc&utm_campaign=1368&utm_term=11493&ymclid=15962095571251395636300003	Шт.	5/10
11	Полотенце вафельное (200x200мм)		https://armadapack.ru/catalog/textiles/towel-waffle-square-200-gr-45-x-60-cm/	Шт.	1
12	Салфетка техническая 40x40		https://moskva.tiu.ru/p379482534-salfetka-tehnicheskaya-40h40.html	Шт.	1

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ УЧАСТИНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ (при необходимости)

1	Маска сварщика КЕДР (В РАЗОБР. ВИДЕ) "K-202 natural color PRIME ", черная		https://kedrweld.ru/products/sredstva_zashchity/maski_svarshchika/maska_svarshchika_kedr_v_razobr_vide_k_202_natural_color_prime_chernaya/	шт	1
2	Сварочная куртка ESAB FR Welding, S 0700 010 358 Сварочная куртка ESAB FR Welding, M 0700 010 359 Сварочная куртка ESAB FR Welding, L 0700 010 360 Сварочная куртка ESAB FR Welding, XL 0700 010 361 Сварочная куртка ESAB FR Welding, XXL 0700 010 362 (или аналог)		https://www.esab.ru/	шт	1
3	Краги сварочные КЕДР КС-17 ПРОФИ TIG, (L), бело-бежевые		https://kedrweld.ru/products/sredstva_zashchity/kragi_perchatki/kragi_svarochnye_kedr_ks_17_profi_tig_l_belo_behevye/	шт.	1

4	Очки защитные Warrior Spec (прозрачные) (0700012030)		(0700012030)	шт.	1
5	Защитный щиток лицевой		https://www.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/siz/organov_zreniya/zaschitye_schitki/rosomz/zaschitnyj_litsevoj_schitok_rosomz_nbt2_c_vizion_classic_termo_427290/	шт.	1
6	Ботинки сварщика		https://market.yandex.ru/offer/64ys9vvyQIueh3Xcdekq2A?clid=545&cpc=qSU9pEQ0AaZt2Bz2JAs-hmuBKoKnpp7WqToxbbfOymkzlZhr7WXrAPstF72pucJw4KN_Ax3RUwLF0eol-P3nj5eGSZQsQ_r0ex_8HfyD5rn-xJuJvxDp9z8gLVmKn8Z0wlB_Ljeo2jE6-nMPa58hlcNx9Y3oOauFFwX4WBRe5NW4PQ5q54NjmeAsgjBfYgCfFRptxB5STDRA8lg6FrA%2C%2C&hid=4767715&lr=10765&nid=54587&rs=eJwtzikWAjEQBFDGоВFo9IjeF_pG3BHLuajkjfupV6nk_Tvun8f34Ao2O-ksHZHWSDhthJrK4dZhZ06GBR11seWkEfbyvowDrbsdy9wKs2DHIA1WR14SdhlpX3q3kGfV2gzsKCkjbD2sHrU7OfjmrnRv6ubzeN3-OnYoGA%2C%2C&text=ботинки%20сварщика	шт.	1

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ

1	Сварочная линза КЕДР Ф 2.4 мм		https://kedrweld.ru/products/svarochnye_gorelki_rezaki/komplektuyushchie_k_gorelkam_tig/derzhatel_tsangi_gaz_lina_kedr_tig_17_18_26_pro_expert_2_4_mm/	шт.	1
---	-------------------------------	---	---	-----	---

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при необходимости)

В данном пункте необходимо указать оборудование, ПО, мебель, инструментов для экспертов

№ п/п	Наименование	Фото необходимого оборудования или инструмента, или мебели	Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика	Ед. измерения	Необходимое кол-во

1	Стол офисный		1400x600x750	Шт.	1
2	Стул посетителя офисный		Размеры: 55x80	Шт.	1
3	Планшет		https://beru.ru/product/axent-papka-planshet-s-oblozhkoi-2513-a-a4-chernyi/100680974862?utm_term=13858705%7C100680974862&yclid=1936871529344174100&clid=601&utm_source=yandex&utm_medium=search&utm_campaign=yb_offer_for_experiments_minp_dyb_search_rus&utm_content=cid:49907035%7Cgid:4120231772%7Caid:8695477736%7Cph:1024458%7Cpt:premium%7Cpn:1%7Csrc:images.yandex.ru%7Cst:search%7Crid:Allgo_ods%7Ccgcid:0&adjust_t=fs3pybh	Шт.	1
4	Ноутбук (моноблок)		Мин. требования ОС Windows 7/8/10, Процессор 2-х ядерный с частотой 2ГГц, ОЗУ 2Гб, Видеокарта256 Мб Место на диске 100МБ Монитор 1024x768, клавиатура, мышь, 2 разъема USB. сетевая карта	Шт.	1
5	Принтер		Принтер HP LaserJet Pro M404n, (или аналог) https://market.yandex.ru/product--printer-hp-laserjet-pro-m404n/458460522?text=hp%20laserjet%20сетевой%20принтер%20купить&lr=213	Шт.	1/10
6	WiFi роутер		Роутер TP-LINK Archer C6 (или аналог) https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/net_equipment/routers/1096932/	Шт.	1/10

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 Эксперта (при необходимости)

Расходные материалы

№ п/п	Наименование	Фото расходных материалов	Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика	Ед. измере- ния	Необх одимое кол-во
----------	--------------	------------------------------	---	-----------------------	---------------------------

1	Бумага А4		https://market.yandex.ru/product--bumaga-a4-500-sht-svetocopy-classic/476914202?hid=91046&nid=54988&text=бумага%20а4&clid=698	пачка	5
2	Ручка		https://market.yandex.ru/product--parker-sharikovaia-ruchka-jotter-originals-k60-m/397585031?lr=10765&text=Ручка	Шт.	20

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ (при необходимости)

В данном пункте необходимо указать дополнительное оборудование, средства индивидуальной защиты

№ п/п	Наименование	Фото необходимого оборудования, средства индивидуальной защиты	Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика	Ед. измерения	Необходимое кол-во
1	Порошковый огнетушитель ОП-4		Класс В - 55 В Класс А - 2 А	Шт.	10
2	Стеллаж ТИТАН-МС-500		https://fabstel.ru/catalog/stellazhi_metallicheskie/stellazh_titan_ms_500.html	Шт.	1
3	Инструментальная тележка Верстакофф		https://www.werstakoff.ru/catalog/item1130.html?openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQmNC90YHRgtGA0YPQvNC10L3RgtCw0LvRjNC90LDRjyDRgtC10LvQtdC20LrQsCDQktC10YDRgdGC0LDQutC-0YTRhCBQUk9GRkktVEk7QXh1OWtKOGFjMzFGaWJLQkFFVUwwdzs&ymclid=15962106638200088674500031	Шт.	10
4	Прожектор светодиодный		https://market.yandex.ru/product--prozhektor-svetodiodnyi-60-vt-foton-lighting-fl-led-light-stand-2x30w/215940234?hid=12359484&lr=213&nid=61128&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D	Шт.	1

1.	Кулер для воды		настольный без охлаждения(одна точка)	Шт.	1
2.	Розетка 220в		Розетки должны находиться в каждой кабине по 5 шт. https://nn.vseinstrumenti.ru/electric-a-i-svet/rozetki-i-vykljuchateli/outlet/shtepselnye-silovye/universal/allegro-s-z-z-sh-skryshkoj-ip54-seraya-1282/	Шт.	50
3.	Розетка 380/220В		Розетки должны находиться в каждой кабине по 1 шт.	Шт.	10
4	Камера с микрофоном		https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/1853752/img_id78978207994_1719412.jpeg/orig (технические характеристики на усмотрение организаторов площадки)	Шт.	10

6.2. Категория «Студенты, специалисты»

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА					
№ п/п	Наименование	Фотооборудования или инструмента, или мебели	Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика	Ед. измерения	Необходимое кол-во
1	Универсальный сварочный модуль КЕДР WS-1		https://kedrweld.ru/products/svarochnye_apparaty/seriya_kedr_pro/mig_mag/universalnyy-svarochnyy-modul-kedr-ws-1/	Шт.	1
2	Горелка аргоновая КЕДР TIG-26FX EXPERT (или аналог)		https://kedrweld.ru/products/svarochnye_gorelki_rezaki/gorelki_dlya_tig/gorelka_argonovaya_kedr_tig_26fx_expert/	Шт.	1

4	Горелка к п/а КЕДР MIG-38 EXPERT (евро адаптер) 3м		https://kedrweld.ru/products/svarochnye_gorelki_rezaki/gorelki_dlya_mig_mag/gorelka_k_p_a_kedr_mig_38_ex_pert_evro_adapter_3m/	шт.	1
5	Угловая шлифмашина 125		https://www.220-volt.ru/catalog-52884/	шт.	1
6	Передвижной механический самоочищающийся фильтр/вытяжка OrigoVacCart 230V 50Hz 3m (или аналог)		https://www.esab.ru/ru/ru/products/ppe-accessories/accessories/origo-vac-cart.cfm (0700003034)	шт.	1
7	Машинка для заточки вольфрам.электродов КЕДР TIG-40		https://kedrweld.ru/products/dopolnitelnoe_oborudovanie/instrumenty/mashinka-dlya-zatochki-volfram-elektrodov-kedr-tig-40-ispl-07aes/	шт.	1/10
8	Поверочная разметочная плита 400x400		https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/izmeritelnyj/plity-poverochnye-i-razmetochnye/chiz/400x400-granit-kl-tochn-1-104380/	шт.	1/10
9	Электропечь КЕДР ЭП- 40 с цифровой индикацией (220В, 400°C, загрузка 40кг)		https://kedrweld.ru/products/dopolnitelnoe_oborudovanie/termopenaly_i_elektropechi/elektropech_kedr_ep_40_s_tsifrovoy_indikatsiey_220v_400_c_zagruzka_40kg/	шт.	1/10
10	Комплект ВИК. (Визуально измерительный контроль)		https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/dlya-sil-teh/dlya-svarochnyh-rabot/naborы-svarschika/ntts-ekspert/nabor-vik-poverennyj-ntc-000003/?utm_source=market&utm_medium=price&utm_campaign=rashodnie-materialy+%7C+moscow&utm_content=dlya-sil-teh+%7C+ntts-ekspert+%7C+911589&utm_term=911589&ymclid=15868672412749389504600002	шт.	1/5

11	Стол 2D сварочно-сборочный КЕДР Д-16 PRO (1200x800) шаг 100мм		https://kedrweld.ru/products/dopolnitelnoe_oborudovanie/prochee_2/stol_2d_svarochno_sbornochnyy_kedr_d_16_pro_1200kh800_shag_100mm/	Шт.	1
12	Сварочная оснастка, комплект крепежей система 16		https://kedrweld.ru/products/search.php?q=%D0%94%D0%9B%D0%AF+%D0%94-16+EXPERT	Ком-кт	1
13	Комплект защиты корня шва на трубу Ø114мм		http://технотрон.рф/ru/produkt/komplekt-zaschity-kornja-shva/ информация представлена как пример	Шт.	1
14	Программно-аппаратный комплекс «WeldingPro»		https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dpeska.qr_welding&hl=ru Комплект поставки: Телефон с ПО* – 1шт. Мобильное приложение – 1шт. Сканер штрихкодов* – 1шт. Принтер этикеток* – 1шт. Устройство учета потребления сварочной проволоки* – 1комп. *-поставляется по согласованию с заказчиком.	Комплект.	1/10
15	Ноутбук (моноблок)		Мин. требования ОС Windows 7/8/10, Процессор 2-х ядерный с частотой 2ГГц, ОЗУ 2Гб, Видеокарта256 Мб Место на диске 100МБ Монитор 1024x768, клавиатура, мышь, 2 разъема USB. сетевая карта	Шт.	5/10
16	Принтер		Принтер HP LaserJet Pro M404n, (или аналог) https://market.yandex.ru/product--printer-hp-laserjet-pro-m404n/458460522?text=hp%20laserjet%20сетевой%20принтер%20купить&lr=213	Шт.	1/10
17	WiFi роутер		Роутер TP-LINK Archer C6 (или аналог) https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/net_equipment/routers/1096932/	Шт.	1/10
18	Набор катетометров сварщика KMC-3-16		https://svarkontrol.ru/production/nabor_katetomerov_svarschika_kms3_16_s_kalibrovkoj/	Шт.	1

19	Угловой шаблон сварщика ASIMETO 325-58-6		https://garagetools.ru/tovar/izmerite-l-vysoty-svarnyh-shvov-0-01-mm-nonusnyy-0-20-mm?utm_source=market.yandex.ru&utm_medium=cpc&utm_campaign=msk&ymclid=15998246676034231485600019	Шт.	1
20	Пресс 50 тонн (для испытаний на излом)		https://irsmarket.ru/catalog/napolnye_pressa/press_garazhnnyy_gidravlicheskiy_s_nozhnym_privodom/?r1=yandext&r2=&ymclid=15972151318057681430700001	Шт.	1/10
21	Тележка гидравлическая		https://diam-almaz.ru/vse-dlya-skлада/skladskie-telezhki/prolift-jp20/?utm_source=market&utm_medium=cpc&utm_content=skladskie-telezhki&utm_campaign=msk&utm_term=66395&roistat=yamarket13_21533922_66395&ymclid=15997550292862905192300001	Шт.	1/10
22	Баллон с Аргоном 40л		https://www.svartk.ru/catalog/186/11351/?r1=yandext&r2=&openstat=bWFya2V0LnLhbRleC5ydTvQkdCw0LvQu9C-0L0g0LDRgNCz0L7QvdC-0LLRi9C5IDQw0LsuO1NRQm1TMDhsM1pUUVpGVzAtbkI2dFE7&ymclid=15921609972816776734800002	Шт.	1
23	Баллон 40л для смеси (80A20У)		https://www.centrogas.ru/catalog/tmc/80a20u_ballon_40l_novyqj.htm?openstat=bWFya2V0LnLhbRleC5ydTvQkdCw0LvQu9C-0L0g0L_QvtC0INGB0LLQsNGA0L7Rh9C90YPRjiDRgdC80LXRgdGMIDQw0Ls7WnF2WIVpZTFWEU3UnM4SzFxbVJFQTs&ymclid=15983849493348959401200001	Шт.	1
24	Штора сварочная КЕДР ШСК-1814 (без подвесных крючков)		https://kedrweld.ru/products/dopolitelnoe_oborudovanie/prochee_2/shitora_svarochnaya_kedr_shsk_1814_bez_podvesnykh_kryuchkov/	Шт.	1

25	Кордшетка КЕДР ПС 0,3 мм (желтая)		https://kedrweld.ru/products/dopolnitelnoe_oborudovanie/prochee_2/kordshchetka_kedr_ps_0_3_mm_zhetaya/	Шт.	1
26	Ручная щетка по металлу (из нержавеющей стали)		https://щетки-липецк.рф/?yclid=5314452256167066314	Шт.	1
27	Штангенциркуль		https://on.pleer.ru/product_685475_Tulamash_ShC_1_300_005_101309.html	Шт.	1
28	Металлическая линейка 500мм		https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/izmeritelnyj/lineyki/izmetelnye/gigant/tselnometallicheskaya-500-mm-gmr-500/	Шт.	1
29	Бокорезы		https://market.yandex.ru/offer/F2a7Cykrh6zmxnvwsr5Qqw?clid=545&cpc=tP2UA51m2Vg8_haFXdwOHR_KCrGa-fH6bM3TvFDVH8KxXtGUofhCbx_OfeB-CBAmOsgzLc6ObmEl_Q_55rR0_dyN-WEB9W3t633jbfsOq3xIMbRQS2YBc1Aq_CowU6HqHixXxI8veXzVaIL38G3GjYD2q1z8DjEcFdDcOVm86pGYC_yYQrc-AzMQGhGFNVBnIVAMNa3-SgzojbhhzUkzme83t4bhT4FB&hid=278429&hyperid=418377179&lr=10765&modelid=418377179&nid=57698&rs=eJwtzikSQjEQBFA-Co1Co7-YfWFuxB2xnItOCvfS1enk9T1u7vn4Ao2O-ksHZHWSDhthJrK4dZhZ06GBR11seWkEfby_hsHWnc7lrkVZsGOKROsjrwk7G-kHevdQp5VazOwo6QksPWwetTu5OCbu9K9qZuP6_PyA0J5KBk%2C&text=Бокорезы	Шт.	1
30	Плоскогубцы		https://nn.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/sharnirno-gubtsevij/ploskogubtsy-ipassatizhi/matrix/kombinirovannye-185-mm-usilennaya-sistema-pro-17060/	Шт.	1

31	Угольник 250x160 ГОСТ 3749-77 Техносталь УШ-1-250 250x160 F147027		https://www.vseinstrumenti.ru/product/ugolnik-tehnostal-ush-2-250-250x160-gost-3749-77-f147007-818586/	Шт.	1
32	Регулятор для аргона, У 30/AP 40 Р 2		https://moskva.tiu.ru/p392164249-regulyator-dlya-argona.html	Шт.	2
33	Маска сварщика КЕДР (В РАЗОБР. ВИДЕ) "K-202 natural color PRIME ", черная		https://kedrweld.ru/products/sredstva_zashchity/maski_svarshchika/maska_svarshchika_kedr_v_razobr_vide_k_202_natural_color_prime_chernaya/	Шт.	1
34	Ведро оцинкованное 10л.		https://market.yandex.ru/product--vedro-ivanovo-profil-600562-12-1/421152648?text=ведро%20оцинкованное%2010%20л%20цена&lr=213	Шт.	1
35	Дрель BOSCH GSB 13 RE (ЗВП) 600 Вт		https://market.yandex.ru/product--drel-udarnaia-bosch-gsb-13-re-zvp-600-vt/962712?text=дрель%20босш&lr=213&clid=698	Шт.	1
36	Позиционер для крепления заготовок в различных пространственных положениях.		Допускается применять аналогичные.	Шт.	1

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА






№ п/п	Наименование	Фото расходных материалов	Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика	Ед. измерения	Необходимое кол-во
-------	--------------	---------------------------	--	---------------	--------------------

Модуль1: Контрольные образцы (Студенты -специалисты)

1	Пластина металлическая 250X125X10		Материал: Ст3	Шт.	2
---	-----------------------------------	---	---------------	-----	---

2	Пластина металлическая 250Х125Х8 (разделка)		Материал: Ст3	Шт.	4
----------	---	---	---------------	-----	---

Модуль 2: Заготовки для сборки конструкции из алюминия категория («Студенты»)

1	Пластина алюминиевая 54x30x3		Материал: Алюминиевый сплав АМг3 https://runorobot.ru/catalog/art-obekty/	Шт.	1
2	Пластина алюминиевая 185x54x3		Материал: Алюминиевый сплав АМг3 https://runorobot.ru/catalog/art-obekty	Шт.	2
3	Пластина алюминиевая 120x60x3 с двумя отверстиями		Материал: Алюминиевый сплав АМг3 https://runorobot.ru/catalog/art-obekty	Шт.	1
4	Пластина алюминиевая 120*54*3		Материал: Алюминиевый сплав АМг3 https://runorobot.ru/catalog/art-obekty	Шт.	1
5	Пластина алюминиевая 172x120x3 (с двумя отверстиями)		Материал: Алюминиевый сплав АМг3 https://runorobot.ru/catalog/art-obekty	Шт.	2

6	Пластина алюминиевая 100x250x3 с двумя вырезами		Материал: Алюминиевый сплав АМг3 https://runorobot.ru/catalog/arty-obekty	Шт.	1
----------	---	--	--	-----	---

**Модуль 2: Заготовки для сборки конструкции из алюминия категория
«Специалисты»)**

1	Пластина алюминиевая 54x30x3		Материал: Алюминиевый сплав АМг3 https://runorobot.ru/catalog/arty-obekty	Шт.	1
2	Пластина алюминиевая 185x54x3		Материал: Алюминиевый сплав АМг3 https://runorobot.ru/catalog/arty-obekty	Шт.	2
3	Пластина алюминиевая 120x60x3 с двумя отверстиями		Материал: Алюминиевый сплав АМг3 https://runorobot.ru/catalog/arty-obekty	Шт.	1
4	Пластина алюминиевая 120*54*3		Материал: Алюминиевый сплав АМг3 https://runorobot.ru/catalog/arty-obekty	Шт.	1

5	Пластина 51*120 со скосом угла, и отверстием Ø30мм		Материал: Алюминиевый сплав АмГ3 https://runorobot.ru/catalog/art-obekty	Шт.	1
6	Пластина 66*108 со скосом угла, и отверстием Ø30мм		Материал: Алюминиевый сплав АмГ3 https://runorobot.ru/catalog/art-obekty	Шт.	1
7	Пластина 172*54 со скосом угла, и отверстием Ø15мм		Материал: Алюминиевый сплав АмГ3 https://runorobot.ru/catalog/art-obekty		
8	Пластина 121*102 со скосом угла, и отверстием Ø15мм		Материал: Алюминиевый сплав АмГ3 https://runorobot.ru/catalog/art-obekty		
9	Пластина алюминиевая 100x250х3 с двумя вырезами		Материал: Алюминиевый сплав АмГ3 https://runorobot.ru/catalog/art-obekty	Шт.	1

Модуль 3: Заготовки для сборки конструкция из нержавеющей стали Категория «Студенты» и «Специалисты»

1	Пятиугольная пластина со сторонами 46мм		Материал: сталь марки Ст3 https://runorobot.ru/catalog/art-obekty	Шт.	6
---	---	--	--	-----	---

2	Пластина в форме правильного шестиугольника со сторонами 46мм		Материал: сталь марки Ст3 https://runorobot.ru/catalog/art-obekty	Шт.	10
3	Основание в виде равнобедренной трапеции. Высота 200мм основание 170мм		Материал: сталь марки Ст3 https://runorobot.ru/catalog/art-obekty	Шт.	5

Расходные материалы.

1	Пруток алюминиевый КЕДР 5356 2,4x1000 mm 2 kg		https://kedrweld.ru/products/raskhod_nye_materialy/prutki_prisadochnye/prutki_alyuminievye/prutki_svarochnye_alyuminievye_kedr_tig_er_5356_almag5_2_4_mm_1000_mm_pachka_2_kg/	Уп.	3/10
2	Пруток алюминиевый КЕДР 5356 1,6x1000 mm 2 kg		https://kedrweld.ru/products/raskhod_nye_materialy/prutki_prisadochnye/prutki_alyuminievye/prutki_svarochnye_alyuminievye_kedr_tig_er_5356_almag5_1_6_mm_1000_mm_pachka_2_kg/	Уп.	3/10
3	Пруток нержавеющий КЕДР 308LSi 1,6x1000 mm 5 kg		https://kedrweld.ru/products/raskhod_nye_materialy/prutki_prisadochnye/prutki_iz_nerzhaveyushchey_stali/prutki_svarochnye_nerzhaveyushchie_kedr_tig_er_308lsi_1_6_mm_1000_mm_pachka_5_kg/	Уп.	3/10
4	Пруток нержавеющий КЕДР 308LSi 2,4x1000 mm 5 kg		https://kedrweld.ru/products/raskhod_nye_materialy/prutki_prisadochnye/prutki_iz_nerzhaveyushchey_stali/prutki_svarochnye_nerzhaveyushchie_kedr_tig_er_308lsi_2_4_mm_1000_mm_pachka_5_kg/	Уп.	3/10
5	Вольфрамовый электрод КЕДР WL15 2,4x175 mm Gold		https://spb.vseinstrumenti.ru/product/elektrod-volframovyj-wl-15-175-10-sht-2-4-mm-zolotistyj-ac-dc-kedr-7340001-774427/	Уп.	5/10

6	Вольфрамовый электрод КЕДР Tungsten WC20		https://kedrweld.ru/products/raskhodnye_materialy/elektrody_volframovye/elektrody_volframovye_kedr_wc_20_175_2_4_mm_seryy_ac_dc/	Уп.	5/10
7	Вольфрамовый электрод КЕДР WP Pure 2,4x175 mm		https://kedrweld.ru/products/raskhodnye_materialy/elektrody_volframovye/elektrody_volframovye_kedr_wp_175_2_4_mm_zelenyy_ac/	Уп.	5/10
8	Цанга D=2,4 мм для		https://kedrweld.ru/products/svarochnye_gorelki_rezaki/komplektuyushchie_k_gor_elkam_tig/tsanga_kedr_tig_17_18_26_pro_expert_2_4_mm/	шт.	2
9	Держатель цанги КЕДР (TIG-17-18-26 PRO/EXPERT) Ø 2,4 мм		https://kedrweld.ru/products/svarochnye_gorelki_rezaki/komplektuyushchie_k_gor_elkam_tig/derzhatel_tsangi_kedr_tig_17_18_26_pro_expert_2_4_mm/	шт.	2
10	Сопло #7 Сопло керамическое КЕДР		https://kedrweld.ru/products/svarochnye_gorelki_rezaki/komplektuyushchie_k_gor_elkam_tig/soplo_keramicheskoe_kedr_tig_17_18_26_pro_expert_7_11_0_mm/	шт.	2
11	Защитный газ Аргон	10,3кг./40л	https://www.centrogas.ru/catalog/tmc/argon_10_3kg_40l.html	л.	40
12	Защитный газ (смесь 80А20У)	10,3кг./40л	https://www.centrogas.ru/catalog/tmc/80a20u_smesq_10_3kg_40l.html	л.	40
13	Газовый рукав шланг 9 мм резиновый ГОСТ 9356-75 черн. 3 кл.		https://www.alfatservice.ru/shop/gorelki_gazovye/gazovyj_reduktor_lyagushka/gazovyj_rukav_shlang_9_mm_rezinoviy_gost_9356-75_chern_3_kl/?ymclid=15956623239389331893900005	м.	8
14	Ленточный червячный хомут 016-025мм нержавеющая сталь JTC-ZN25		https://www.vseinstrumenti.ru/krep_ezh/spetsialnyj/homut/chervyachnye_dlya_shlangov/jtc/016-025mm_nerzhaveyushchaya_stal_zn25/	шт.	4

			https://www.kuvalda.ru/catalog/10223/product-8825/		
20	Щетка обдирочная для дрели чашеобразная 065 D-75vv		https://www.kuvalda.ru/catalog/10223/product-8825/	Шт.	1
21	Сварочные электроды УОНИ 13/55 2,5 мм (пач. 4.5кг)		<u>https://www.esab.ru/(5676253WM0)</u>	Уп.	5/10
22	Сварочные электроды УОНИ 13/55 3,0 мм (пач. 4.5кг)		https://kedrweld.ru/products/raskhodnye_materialy/elektrody_dlya_ruchnoy_svarki/elektrody_kedr_uoni_13_55_3_0_mm_pachka_4_5kg/	Уп.	5/10
23	Контактный наконечник 0,8 mm M6*25		https://kedrweld.ru/products/svarochnye_gorelki_rezaki/komplektuyushchie_k_gorelkam_mig/nakonechnik_e_cu_kedr_pro_m6_0_8mm_6_0_25_pryamoy/	шт.	2
24	Контактный наконечник 1,0 mm, M6*25		https://kedrweld.ru/products/svarochnye_gorelki_rezaki/komplektuyushchie_k_gorelkam_mig/nakonechnik_e_cu_kedr_pro_m6_1_0mm_8_0_28/	шт.	2
25	Сварочная проволока сплошная омедненная марки Св-08Г2С ОМ, диаметром 0,8 мм по ГОСТ 2246-70 (бухта 5 кг). Для сварки углеродистых и низколегированных сталей		https://kedrweld.ru/products/raskhodnye_materialy/provolka_svarochnaya/provoloka_omednennaya/provoloka_omednennaya_kedr_sv_08g2s_o_0_8_mm_plastik_kat_2x5_kg/	Уп.	1

26	Сварочная проволока сплошная омедненная марки Св-08Г2С ОМ, диаметром 1,0 мм по ГОСТ 2246-70 (бухта 5 кг). Для сварки углеродистых и низколегированных сталей		https://kedrweld.ru/products/raskhodnye_materialy/provolka_svarochnaya/provoloka_omednennaya/provoloka_omednennaya_kedr_sv_08g2s_o_1_0_mm_plastik_kat_2x5_kg/	уп.	1
27	Керамический антипригарный спрей без силикона КЕДР		https://kedrweld.ru/products/raskhodnye_materialy/sprey_antiprigarnyy_keramicheskiy_kedr_as_400k_proton/	Шт.	5/10
28	Пруток омедненный КЕДР 2.4 мм 5 кг		https://kedrweld.ru/products/raskhodnye_materialy/prutki_prisadochnye/prutki_omednennye_mednye_latunnye/prutki_svarochnye_omednennye_kedr_tig_er70s_6_sg2_2_4_mm_1000_mm_pachka_5_kg/	Шт.	3/10
29	Пруток омедненный КЕДР 3.2 мм 2 кг		https://kedrweld.ru/products/raskhodnye_materialy/prutki_prisadochnye/prutki_omednennye_mednye_latunnye/prutki_svarochnye_omednennye_kedr_tig_er70s_6_sg2_3_2_mm_1000_mm_pachka_2_kg/	Шт.	3/10
30	Краги сварочные КЕДР КС-16 КОМФОРТ, (L), желто-черные		https://kedrweld.ru/products/sredstva_zashchity/kragi_perchatki/kragi_svarochnye_kedr_ks_16_komfort_1_zhelto_chernye/	пара.	1
31	Краги сварочные КЕДР КС-17 ПРОФИ ТИГ, (M), бело-бежевые		https://kedrweld.ru/products/sredstva_zashchity/kragi_perchatki/kragi_svarochnye_kedr_ks_17_profi_tig_m_belobezhevye/	пара.	1

32	Респиратор 3М 8132		http://respirators3m.ru/products/respirator-8132-3m-ffp3-c-klapanom-vydoха	Шт.	1
33	Обезжириватель		https://kustomshop.ru/catalog/lakokrasochnye_materialy/vspomogatelnye-mat/ochistiteli/arikon-obezzhirivatel-butylka-pet-500-ml/?r1=yandex&r2=market&utm_source=market.yandex.ru&utm_medium=cpc&utm_campaign=1368&utm_term=11493&ymclid=15962095571251395636300003	Шт.	5/10
34	Полотенце вафельное (200x200мм)		https://armadapack.ru/catalog/textiles/towel-waffle-square-200-gr-45-x-60-cm/	Шт.	1
35	Салфетка техническая 40x40		https://moskva.tiu.ru/p379482534-salfetka-tehnicheskaya-40x40.html	Шт.	1

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ (при необходимости)

1	Маска сварщика КЕДР (В РАЗОБР. ВИДЕ) "K-202 natural color PRIME ", черная		https://kedrweld.ru/products/sredstva_zashchity/maski_svarshchika/maska_svarshchika_kedr_v_razobr_vide_k_202_natural_color_prime_chernaya/	шт	1
2	Сварочная куртка ESAB FR Welding, S 0700 010 358 Сварочная куртка ESAB FR Welding, M 0700 010 359 Сварочная куртка ESAB FR Welding, L 0700 010 360 Сварочная куртка ESAB FR Welding, XL 0700 010 361 Сварочная куртка ESAB FR Welding,		https://www.esab.ru/	шт	1

	XXL 0700 010 362 (или аналог)				
3	Краги сварочные КЕДР КС-16 КОМФОРТ, (L), желто-черные		https://kedrweld.ru/products/sredstva_zashchity/kragi_perchatki/kragi_svarochnye_kedr_ks_16_komfort_1_zhelto_chernye/	Шт.	1
4	Краги сварочные КЕДР КС-17 ПРОФИ TIG, (M), бело-бежевые		https://kedrweld.ru/products/sredstva_zashchity/kragi_perchatki/kragi_svarochnye_kedr_ks_17_profi_tig_m_belo_bejhevye/	пара.	1
5	Ботинки сварщика		https://market.yandex.ru/offer/64ys9vvyQIueh3Xcdekq2A?clid=545&cpc=qSU9pEQ0AaZt2Bz2JAs-hmuBKoKnpp7WqToxbbfOymkzlZrh7WXrAPstF72pucJw4KN_Ax3RUwLF0eol-P3nj5eGSZQsQ_r0cx_8HfyD5rn-xJuVxDP9z8gLVmKn8Z0wlB_Ljeo2jE6-nMPa58hlcNx9Y3oOauFFwX4WBRe5NW4PQ5q54NjmeAsgjBfYgCfFRptxB5STDRA8lg6FrA%2C%2C&hid=4767715&lr=10765&nid=54587&rs=eJwtzikWAjEQBFDG0VFo9IjeF_pG3BHLuajkjfupV6nk_Tyun8f34Ao2O-ksHZHWDhthJrK4dZhZ06GBR11seWkEfbyvowDrbsdy9wKs2DHIA1WR14Sdhlp3q3kGfV2gzsKCkJbD2sHrU7OfjmrnRv6ubzeN3-OnYoGA%2C%2C&text=ботинки%20сварщика	Шт.	1
6	Очки защитныеWarrior Spec (прозрачные) (0700012030)		https://www.esab.ru/ru/ru/products/ppe-accessories/eye-protection/warrior-spectacles.cfm(0700012030)	шт.	1
7	Защитный щиток лицевой		https://www.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/siz/organov_zreniya/zaschitnye_schitki/rosomz/zaschitnyj_litsevoj_schitok_rosomz_nbt2_c_vizion_classic_termo_427290/	шт.	1
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ					

1	Сварочная линза КЕДР Ф 2.4 мм		https://kedrweld.ru/products/svarochnye_gorelki_rezaki/komplektuyushchie_k_gorelkam_tig/derzhatel_tsangi_gaz_linja_kedr_tig_17_18_26_pro_expert_2_4_mm/	Шт.	1
---	-------------------------------	---	---	-----	---

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при необходимости)

В данном пункте необходимо указать оборудование, ПО, мебель, инструментов для экспертов

№ п/п	Наименование	Фото необходимого оборудования или инструмента, или мебели	Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика	Ед. измерения	Необходимое кол-во
1	Стол офисный		1400x600x750	Шт.	3
2	Стул посетителя офисный		Размеры: 55x80	Шт.	3
3	Планшет		https://beru.ru/product/axent-papka-planshet-s-oblozhkoi-2513-a-a4-chernyi/100680974862?utm_term=13858705%7C100680974862&yclid=1936871529344174100&clid=601&utm_source=yandex&utm_medium=search&utm_campaign=yb_offer_for_experiments_minp_dyb_search_rus&utm_content=cid:49907035%7Cgid:4120231772%7Caid:8695477736%7Cph:1024458%7Cpt:premium%7Cpn:1%7Csrc:images.yandex.ru%7Cst:search%7Crid:Allgoods%7Ccgcid:0&adjust_t=fs3pybh	шт	5
4	Ноутбук (моноблок)		Мин. требования ОС Windows 7/8/10, Процессор 2-х ядерный с частотой 2ГГц, ОЗУ 2Гб, Видеокарта256 Мб Место на диске 100МБ Монитор 1024x768, клавиатура, мышь, 2 разъема USB. сетевая карта	Шт.	1
5	Принтер		Принтер HP LaserJet Pro M404n, (или аналог) https://market.yandex.ru/product--printer-hp-laserjet-pro-m404n/458460522?text=hp%20laserjet%20сетевой%20принтер%20купить&lr=213	Шт.	1/10

6	WiFi роутер		Роутер TP-LINK Archer C6 (или аналог) https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/net_equipment/routers/1096932/	Шт.	1/10
----------	-------------	---	--	-----	------

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 Эксперта (при необходимости)

Расходные материалы

№ п/п	Наименование	Фото расходных материалов	Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика	Ед. измерения	Необходимое кол-во
1	Бумага а4		https://market.yandex.ru/product--bumaga-a4-500-sht-svetocopy-classic/476914202?hid=91046&nid=54988&text=бумага%20а4&clid=698	пачка	5
2	Ручка		https://market.yandex.ru/product--parker-sharikovaia-ruchka-jotter-originals-k60-m/397585031?lr=10765&text=Ручка	Шт.	20

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ (при необходимости)

В данном пункте необходимо указать дополнительное оборудование, средства индивидуальной защиты.

№ п/п	Наименование	Фото необходимого оборудования, средства индивидуальной защиты	Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика	Ед. измерения	Необходимое кол-во
1	Порошковый огнетушитель ОП-4		Класс В - 55 В Класс А - 2 А	Шт.	10
2	Маска сварщика КЕДР (В РАЗОБР. ВИДЕ) "К-202 natural color PRIME ", черная		https://kedrweld.ru/products/sredstva_zashchity/maski_svarshchika/maska_svarshchika_kedr_v_razobr_vide_k_202_natural_color_prime_chernaya/	шт	10
3	Стеллаж ТИТАН-МС-500		https://fabstel.ru/catalog/stellazhi_metallicheskie/stellazh_titan_ms_500.html	Шт.	3/10

7	Табурет сварщика		https://nt-welding.ru/production/oborudovaniye-svarochnogo-posta/oborudovanie-rabochego-mesta-svarshchika/taburet-svarshchika-amper-t-1/	Шт.	10
8	Савок металлический		https://moskva.satom.ru/p/217033363-sovok-metallicheskiy-s-ruchkoy-tts-5640/	Шт.	5
9	Метла		https://market.yandex.ru/product--metla-uctem-cmp130/649609139?nid=74180&showuid=1596897270229915636561601&context=search&lr=213&text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5	Шт.	5
10	Мусорная корзина		https://www.brauberg-rus.ru/korzina_metallicheskaya_dlya_musora_titan_16_litrov_celnaya_chernaya_ocinkovannaya_stal_416/?ymclid=15968981749977714555200001	Шт.	2

КОМНАТА УЧАСТИКОВ (при необходимости)

В данном пункте необходимо указать оборудование, мебель, расходные материалы, которыми будут оборудована комната для участников (при необходимости)

№ п/п	Наименование	Фото необходимого оборудования или инструмента, или мебели, или расходных материалов	Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика	Ед. измерения	Необходимое кол-во
1	Стол офисный		1400x600x750	Шт.	5
2	Стул посетителя офисный		Размеры: 55x80	Шт.	10


Наименование нозологии	Площадь, м.кв.	Ширина прохода между рабочими местами, м.	Специализированное оборудование, количество.*
Рабочее место участника с нарушением слуха	2	не менее 1,5 м	<p>В стандартном помещении необходимо первые столы в ряду у окна и среднем ряду предусмотреть для инвалидов с нарушениями зрения и слуха;</p> <p>Для слабослышащих участников можно предусмотреть звукоусиливающую аппаратуру, телефон громкоговорящий акустическая система, информационная индукционная система, индивидуальные наушники.</p>
Рабочее место участника с нарушением зрения	2	не менее 1,5 м	<p>В стандартном помещении необходимо первые столы в ряду у окна и среднем ряду предусмотреть для инвалидов с нарушениями зрения и слуха:</p> <p>а) оснащение (оборудование) специального рабочего места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навигационными средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение инвалидом по зрению - своего рабочего места и выполнение трудовых функций;</p> <p>Для слабовидящих в роботизированных ячейках предусмотрены дополнительные источники света.</p>


Рабочее место участника с нарушением ОДА	не менее 2 м	не менее 1,5 м	<p>оборудование) специального рабочего места оборудованием, обеспечивающим реализацию эргономических принципов; предполагает увеличение размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширины прохода между рядами столов. А для участников, передвигающихся в кресле-коляске, выделить 1 - 2 первых стола в ряду у дверного проема; в случае необходимости персональный компьютер, оснащенный выносными компьютерными кнопками и специальной клавиатурой;</p> <p>персональный компьютер, оснащенный ножной или головной мышью и виртуальной экранной клавиатурой,</p> <p>персональный компьютер, оснащенный компьютерным джойстиком или компьютерным роллером и специальной клавиатурой.</p> <p>Оснащение (оборудование) специального рабочего места специальными механизмами и устройствами, позволяющими изменять высоту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону,</p> <p>Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с учетом выполняемой трудовой функции предусматривают:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оснащение (оборудование) специального рабочего места оборудованием, обеспечивающим возможность подъезда к рабочему месту и разворота кресла-коляски.
Рабочее место участника с соматическими заболеваниями	2	не менее 1,5 м	<p>Специальные требования к условиям труда инвалидов вследствие заболеваний сердечнососудистой системы, а также инвалиды вследствие других соматических заболеваний условия труда на рабочих местах должны соответствовать оптимальным и допустимым по микроклиматическим параметрам. На рабочих местах не допускается присутствие вредных химических веществ, включая аллергены, канцерогены, оксиды.</p>

			<p>Уровни шума на рабочих местах и освещенность должны соответствовать действующим нормативам.</p> <p>Использовать столы - с регулируемыми высотой и углом наклона поверхности; стулья (кресла) - с регулируемыми высотой сиденья и положением спинки.</p>
Рабочее место участника с ментальными нарушениями	не менее 2	не менее 1,5 м	<p>Специальные требования к условиям труда инвалидов вследствие нервно-психических заболеваний создаются оптимальные и допустимые санитарно-гигиенические условия производственной среды, в том числе:</p> <p>температура воздуха в холодный период года при легкой работе - 21 - 24 °C; при средней тяжести работ - 17 - 20 °C; влажность воздуха в холодный и теплый периоды года 40 - 60 %;</p> <p>отсутствие вредных веществ: аллергенов, канцерогенов, аэрозолей, выше ПДУ; шум - не выше ПДУ (до 81 дБА); отсутствие локальной и общей вибрации; отсутствие</p> <p>микроорганизмов, продуктов и препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов, белковые препараты.</p> <p>Оборудование (технические устройства) должно быть безопасное и комфортное в пользовании (устойчивые конструкции, прочная установка и фиксация, простой способ пользования без сложных систем включения и выключения, с автоматическим выключением при неполадках; расстановка и расположение, не создающие помех для подхода, пользования, передвижения; расширенные расстояния между столами, мебелью и в то же время не затрудняющие досягаемость; исключение острых выступов, углов, ранящих поверхностей, выступающих крепежных деталей).</p>

* - указывается ссылка на сайт с техническими характеристиками, либо наименование и техническими характеристики специализированного оборудования.

8. Схема застройки соревновательной площадки (для всех категорий участников)





Рабочее место для инвалида колясочника

Условные обозначения.

Ⓐ - УШМ- Угловая шлифовальная машинка.

▢ - Розетка 220В 5шт.

★ - Розетка на 3 фазы 380/220В - 1 шт.

Перегородки между кабинками необходимо выполнить из пазогребневых плит (или аналоги).

9. Требования охраны труда и техники безопасности.

9.1 Средства индивидуальной защиты.

При проведении конкурса участники должны использовать следующие средства индивидуальной защиты. Все должны соответствовать Положениям техники безопасности и охраны труда, принятым в Российской Федерации.

- Маска сварочная «маска-хамелеон» .
- Спецодежда сварочная.
- Защитные ботинки с композитным подноском.
- Краги сварочные
- Защитные очки.

9.2 Требования безопасности перед началом работы.

Осмотреть спецодежду, спецобувь и индивидуальные средства защиты. При обнаружении неисправностей средств защиты обратиться к закрепленному Эксперту для их замены.

Убедиться в том, что одежда чиста и не пропитана маслом или иными воспламеняющимися веществами. Так же экспертам и участникам следить за тем, что бы одежда, перчатки и краги не пропитывалась маслами и др. горючими жидкостями во время выполнения конкурсного задания.

Надеть спецодежду и спецобувь, застегнуть все пуговицы, завязать все тесемки, ботинки зашнуровать, волосы убрать под головной убор. Куртка и брюки должны быть надеты на выпуск, карманы закрыты.

Проверить свое рабочее место, убрать со стола предметы и инструмент который не требуется для выполнения конкурсного задания.

Участник должен осмотреть и привести в порядок рабочее место и проходы к нему, убрать все лишнее из-под ног.

Участник должен подготовить инструмент, оборудование и технологическую оснастку, необходимые для выполнения сварочных работ, проверить их исправность.

Проверить исправность вентиляционных установок путем их пробного включения.

Перед началом работы необходимо проверить исправность оборудования и запасных частей отсутствие повреждений изоляции проводов, соответствие диаметров электрода, цанги и наконечника.

О всех замеченных недостатках, сообщить закрепленному Эксперту и не приступать к работе до их устранения.

9.3 Требования безопасности во время работы.

Свариваемые материалы и заготовки в местах, подлежащих сварке, тщательно зачищать.

Зачистку производить с помощью щеток, скребков с прочной и удобной ручкой.

Участник должен быть внимательным, брать металлическую заготовку только в рукавицах с использованием плоскогубцев.

Следить, что бы руки, одежда и обувь были сухими во избежание поражения электрическим током.

При длительных перерывах в работе источники сварочного тока следует отключать.

Электрододержатель, находящийся под напряжением, помещать на специальной подставке или подвеске, не бросать и не оставлять без присмотра.

Для защиты глаз и лица Участнику во время работы необходимо обязательно пользоваться щитком со специальными защитными темными стеклами; если щиток или стекла имеют трещины, работать в нем категорически запрещено.

Участник должен знать о том, что аргон — это газ без цвета и запаха.

Химически малоактивный. При увеличении концентрации в замкнутом объеме понижает парциальное давление кислорода во вдыхаемом воздухе. В процессе эксплуатации баллонов с аргоном должны соблюдаться следующие меры безопасности:

- открытие и закрытие вентилей должно производиться плавно, без толчков и ударов;
- запрещено проводить подтяжку болтов и сальников на вентилях и трубопроводах, находящихся под давлением;
- отсоединение шлангов производить после полного испарения аргона;
- при отсоединении шлангов нельзя стоять напротив, так как возможен выброс из шланга газообразного или капельного аргона.

Во время сварки запрещено смотреть на электрическую дугу без средств индивидуальной защиты (сварочной маски).

Сварочные провода должны быть проложены таким образом, чтобы их не могли повредить машины и механизмы; запрещается прокладка проводов рядом с газосварочными шлангами и трубопроводами.

Перед сваркой Участник должен убедиться, что кромки свариваемых деталей и прилегающая к ним зона (20-30мм) очищены от ржавчины, шлака и т.п.; при зачистке кромок следует пользоваться защитными очками (или щитком). Свариваемые детали до начала сварки должны быть надежно закреплены. Во время перерывов в работе Участнику запрещается оставлять на рабочем месте электрододержатель, находящийся под напряжением; сварочный аппарат при этом необходимо отключить, а электрододержатель закрепить на специальной подставке или подвеске, при этом электрод (или его остатки) необходимо вытащить из электрододержателя.

Сваривать, резать и зачищать металл навесу не разрешается. Необходимо использовать предусмотренные зажимные устройства и механизмы.

Категорически запрещено в процессе работы с УШМ (болгаркой), одной рукой держать деталь второй зачищать деталь УШМ (болгарку).

9.4 Требования безопасности по окончании работ.

Выключить источник питания, закрыть баллон со сжатым защитным газом снять давление на редукторе.

Тщательно проверить рабочую зону, не оставлять открытого огня, нагретых до высокой температуры предметов, а также тлеющих сгораемых материалов, мусора и т.д.

Привести в порядок свое рабочее место, убрать инструмент и защитные приспособления в специально отведенное место.

Снять спецодежду, привести в порядок и убрать в шкаф. Тщательно вымыть руки и лицо.

О всех замеченных недостатках сообщить закрепленному Эксперту.

9.5 Действия в случае аварийной ситуации.

Процесс сварки очень опасен. К Участникам, выполняющим сварочные работы, предъявляются дополнительные требования безопасности труда, включающие в себя специальные требования по обучению, допуску к самостоятельной работе, инструктажу по охране труда и периодической проверке знаний по профессии и безопасности труда.

Участник обязан:

- соблюдать требования инструкций по эксплуатации применяемого электросварочного оборудования;
- соблюдать требования настоящей инструкции;
- соблюдать требования эксплуатации оборудования;
- использовать по назначению и бережно относиться к средствам индивидуальной защиты.

Участник должен:

- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения;
- во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;
- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

Участник должен знать и соблюдать правила личной гигиены.

При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях на рабочем месте не медленно сообщить закрепленному Эксперту. Приступить к работе можно только после устранения всех недостатков и разрешения закрепленного Эксперта.

При обнаружении возгорания или в случае пожара:

- покинуть место возгорания
- сообщить закрепленному Эксперту, инженеру по охране труда или техническому Эксперту;
- ответственному за электрохозяйство обесточить оборудование;

- приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения в рабочей зоне;
 - при невозможности в кратчайшее время потушить возгорание вызвать пожарную охрану.
- при угрозе жизни- покинуть помещение.

При несчастном случае оказать пострадавшему первую (деврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся главному Эксперту.

Подключение, отключение электросварочной установки от источника тока, наблюдение за ее исправным состоянием в процессе эксплуатации производятся только обученными электромонтерами.

Участник, работающий с цветными металлами должен ежегодно проходить медосмотр с обязательной рентгенографией грудной клетки и соответствующими лабораторными исследованиями.

Основные вредные и опасные производственные факторы, сопутствующие процессам сварки и резки, которые при определенных обстоятельствах могут явиться причинами травматизма и профессиональных заболеваний:

- электрический ток, путь которого в случае замыкания может пройти через тело человека;
- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны;
- повышенные уровни ультрафиолетового и инфракрасного излучений;
- нагретые до высокой температуры поверхности свариваемых деталей;
- неудобная рабочая поза;
- высокая яркость электрической дуги;
- острые кромки, заусенцы, шероховатости на поверхностях свариваемых деталей;
- повышенная температура воздуха рабочей зоны;
- возможность возникновения пожара.

Электросварочные работы производить только в спецодежде, с предохранительным щитком или в маске со специальным и защитными стеклами, соответствующими условиям сварки, в соответствии с ГОСТ 12.4.254-2013, ГОСТ 12.4.250-2013, ГОСТ 12.1.035-81, ГОСТ 12.4.010-75, ГОСТ Р ИСО 11611-2011.

Закрепленный Эксперт, наблюдающий за процессом работы Участника, должен надеть защитные очки с темными стеклами.

Внимание: Следует помнить, что при выполнении сварочных работ особую опасность для здоровья представляет ультрафиолетовое излучение и электрический ток, поэтому Участники должны знать и выполнять требования электробезопасности и способы защиты от излучений.

Запрещается находиться на территории проведения чемпионата в состоянии алкогольного, наркотического или токсикологического опьянения.

Участник во время работы должен быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры.

Огнеопасные и вредные химические средства – запрещены.

Любые материалы и оборудование, имеющиеся при себе у участников, необходимо предъявить Экспертам. Жюри имеет право запретить использование любых предметов, которые будут сочтены не относящимися к списку указанному в инфраструктурном листе или опасны в использовании.


Средства защиты при сварочных работах

- Маска сварочная «маска-хамелеон».
- Костюм сварщика.
- Защитные ботинки композитным подноском.
- Краги сварочные-спилковые.
- Перчатки для аргонодуговой сварки.
- Защитные очки или щиток.
- Респиратор.

Средства уборки: совок металлический, веник, корзина для мусора.

Приложение №1.

Рекомендации по зачистке кромок сварных соединений.
(а –стыковое, б – тавровое, в – угловое,)



Условные обозначения:

1 – зона зачистки; А, А1, А2, В – ширина зачистки; К – катет; С – толщина металла;
 e, e_1, e_2 – ширина шва.

Приложение 2.


Инструкция о работе с приложением «WeldingPro»

Для работы с приложением необходимо выполнить следующие действия:

1. Убедитесь, что смартфон подключен к сети Интернет (по WiFi или GSM сети) и включен модуль Bluetooth.



2. Запустите приложение «WeldingPro». Его ярлык можно найти на рабочем столе, либо в списке всех приложений смартфона.



3. Введите адрес сервера вручную или выберите сервер из списка «Последние сервера» и нажмите «Подключиться». Адрес сервера вы можете уточнить у разработчика через электронную почту info@runorobot.ru.



4. Нажмите «Начать сканирование» и отсканируйте личный штрихкод оператора. Для успешного распознавания системой сканируемого штрихкода, необходимо, чтобы оператор был внесен администратором в список базы данных пользователей и на предыдущем этапе был корректно выбран сервер, к базе данных которого относится оператор.

17:54 74 %

Начать работу



Отсканируйте Штрихкод со своего бейджа

Нажмите кнопку "Начать сканирование" для входа в систему

Начать сканирование

17:54 74 %

>Main

Проекты

Проект 1

Описание проекта


Проект 2

Начать


17:54 74 %

5. Выберите проект из списка и нажмите «Начать». В списке отображаются только те проекты, которые закреплены за авторизовавшимся оператором.


6. Если устройство измерения параметров сварочного процесса уже подключалось, то внизу экрана вы увидите его название. Если устройство измерения параметров сварочного процесса подключается впервые или необходимо подключить другое устройство, нажмите на область экрана над кнопкой «Начать сканирование» обозначенное значком Bluetooth (Блютуз) и выберете из списка устройство учета параметров сварочного процесса которое необходимо подключить к приложению.




7. Нажмите «Начать сканирование» и отсканируйте штрихкод на сварочном аппарате. После данного этапа запускается новая сессия проекта, выбранного в пункте 5.



8. Основное окно открытой сессии. Внизу экрана отображается ее длительность. Для добавления расходных материалов или деталей нажмите «Начать сканирование» и отсканируйте соответствующий штрихкод. В текущую сессию можно добавить только те детали и расходные материалы, которые соответствуют проекту, выбранному в пункте 5.



8.1. Окно добавления сварочных электродов в текущую сессию. Количество вводится вручную.




8.2. Окно добавления сварочной проволоки. Количество вводится вручную или загружается из подключенного устройства измерения параметров сварочного процесса.




8.3. На каждое сканирование штрихкода детали в список добавляется одна деталь. Если необходимо несколько однотипных деталей, отсканируйте штрихкод повторно.

9. Основное окно открытой сессии с добавленными электродами, проволокой и деталями.



10. Для завершения сессии в основном окне открытой сессии нажмите «Завершить работу» справа вверху экрана.
Для запуска новой сессии нажмите «Вернуться к началу».



Приложение 3

Чертеж Модуль1 категория Школьники.

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Инв. № подл.</td> <td>Подл. и дата</td> <td>Взам. инв. №</td> <td>Инв. № бывш.</td> <td>Подл. и дата</td> </tr> </table>	Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № бывш.	Подл. и дата	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Справ. №</td> <td>Перв. примен.</td> </tr> </table>	Справ. №	Перв. примен.		
Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № бывш.	Подл. и дата						
Справ. №	Перв. примен.									
Администрук 2024										
<p>A2</p>										
<p>A1</p>										
<p>1. Сборка следующий плюзводится в последовательном порядке, по результирующим краям.</p> <p>2. Сборочный процесс определяется по результатам краеведки.</p> <p>3. Все пружинки должны быть не более 15мм на сплошных сегментах и не более 25мм на торцовых с торцами.</p> <p>4. Все образцы должны быть сплошны с расположением макародуши в указанном положении.</p> <p>5. Не допускается симметрия лицевых и корневых болтов в горизонтальном исполнении.</p> <p>6. ХХХХ - макародушка.</p> <p>7. Чемодан должен не в матовом.</p> <p>8. Все размеры на чертеже указаны в миллиметрах.</p> <p>9. Обработка отлипок и обжигование скругли в радиусом 70 мм. В 111 процессе обработка не проверяется.</p>										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Изв. №</td> <td>№ блоков</td> <td>Подл. №</td> </tr> </table> <p>Модуль 1 комплектация "Сборочное тело модуля" "Школьники"</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Лист</td> <td>Материя</td> <td>Кол-во</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Лист</td> <td>1</td> </tr> </table> <p>Материал Стр3</p>	Изв. №	№ блоков	Подл. №	Лист	Материя	Кол-во	1	Лист	1	<p>A3</p> <p>Место пружинки</p> <p>Место пружинки</p> <p>Лицевая сторона</p> <p>Обратная сторона</p> <p>и обратное значение стопор</p> <p>в обратном значении</p> <p>на проверяется</p> <p>на проверяется</p> <p>на проверяется</p>
Изв. №	№ блоков	Подл. №								
Лист	Материя	Кол-во								
1	Лист	1								
<p>Копиробот</p> <p>Формат А3</p>										

Приложение 4

Чертеж Модуль1 категория Студенты, Специалисты.

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Инб. № подл.</td> <td>Подл. и дата</td> <td>Взам. инб. №</td> <td>Инб. № дубл.</td> <td>Подл. и дата</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Инб. № подл.	Подл. и дата	Взам. инб. №	Инб. № дубл.	Подл. и дата						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Справ. №</td> <td>Перф. примен.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Справ. №	Перф. примен.																								
Инб. № подл.	Подл. и дата	Взам. инб. №	Инб. № дубл.	Подл. и дата																																	
Справ. №	Перф. примен.																																				
Aэроинжиринг 2024																																					
<p><i>1. Сборка соединений производится в пристрастивном положении, по результатам жесткости.</i></p> <p><i>2. Сборочный процесс определяется по результатам жесткости.</i></p> <p><i>3. Все прихватки должны быть не более 5мм на стыковках соединений и не более 25мм на пазах с отступом 5мм от торцов.</i></p> <p><i>4. Все прихваты должны быть с фланцами расположены вертикально и указанным положением.</i></p> <p><i>5. Не допускается чистка лицевых и корицневых зонок скобами или краевыми инструментами.</i></p> <p><i>6. XXX - монтажного.</i></p> <p><i>7. Чертеж выполнен на 3 МАСШТАБЕ.</i></p> <p><i>8. Все размеры на чертеже указаны в миллиметрах.</i></p> <p><i>9. Обработка отверстий и базовых выемок в сбоях в 3 этапе обработки проходе 70 мм. В 11 процессе обработка не требуется.</i></p>																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Начало</td> <td>Н.Д.дим.</td> <td>Г.Д.дим.</td> <td>Л.дим.</td> <td>Масса</td> <td>Масса</td> </tr> <tr> <td>Размер</td> <td>Н.Д.дим.</td> <td>Г.Д.дим.</td> <td>Л.дим.</td> <td>Масса</td> <td>Масса</td> </tr> <tr> <td>Г.Контр</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>И.Контр</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Упб</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Начало	Н.Д.дим.	Г.Д.дим.	Л.дим.	Масса	Масса	Размер	Н.Д.дим.	Г.Д.дим.	Л.дим.	Масса	Масса	Г.Контр						И.Контр						Упб						<p style="text-align: center;">Аэроинжиринг-2024</p> <p>Модуль 1 компетенция Сборочные технологии Категория "Студенты"</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Лист</td> <td>Масса</td> <td>Масса</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Лист</td> <td>Лист</td> </tr> </table> <p>Материал Сп3</p>	Лист	Масса	Масса	1	Лист	Лист
Начало	Н.Д.дим.	Г.Д.дим.	Л.дим.	Масса	Масса																																
Размер	Н.Д.дим.	Г.Д.дим.	Л.дим.	Масса	Масса																																
Г.Контр																																					
И.Контр																																					
Упб																																					
Лист	Масса	Масса																																			
1	Лист	Лист																																			

Приложение 5

Чертеж Модуль2 категория Студенты.

Нбр № подп	Подп и дата	Взам. инв №	Нбр № дубл
Справ №			Перв примен

АДУЛУМУЛК - 2023

Вид с четырех сторон

Вид изделия в сбыве

Примечание:

1. Сборочный процесс – ряд ГОСТ/ГОСТ Р ИСО 9001 лист Эжк. Модуля АМ23;

2. Проведение изображения положение стороны не кроме положения;

3. Несущие зазоры не допускаются;

4. Все отверстия, углы и кромки не должны иметь острых углов;

5. Сборка производится с применением С фиксации;

6. Контроль с бортиком шайб Эжк АМ23;

7. Радиус изгибаихий 4-10;

8. Все швы должны быть встыке;

9. Избегать зазора в пазах между базовыми элементами;

10. Чертежи выполнены не в масштабе, размеры указаны в миллиметрах.

Спецификация

Дет	Код-нр	Размеры	Материал	Примечание
1	1	Пластина 54 * 30 лист 3мм	АМ23	
2	2	Пластина 120*172 лист 3мм	АМ23	
3	1	Пластина 100*250 с 2-я окантовкой 30*39	АМ23	
4	1	Пластина 54 *165	АМ23	
5	1	Пластина 60*120 с отверстиями 20 и 40	АМ23	
6	1	Пластина 54 *120	АМ23	

Конструкция Адипшиликс - 2023

Нбр лист	№ лист	Тип	Форма	Подпись 2 компетенции "Оборучные технологии" категория "Студенты"	Лист	Лист	Максимум
					Лист	Лист	Лист
1				Лист	Лист	1	
<i>Исполнитель АМ23</i>					<i>Актуальный список</i>		

Колесо


Формат А3


Приложение 6

Чертеж Модуль3 категория Студенты.


Инв № подл	Подл и дата	Взам инв №	Инв № дубл
Справ №	Перв примеч		

Жаңыр - шақаруашылдау







Вид изделия



Спецификация

Лем Кон-бо	Размеры	Материал	Примечание
1 10	Шестигранник со стороной 46мм	Сталь 3	
2 6	Пятиугольник со стороной 46мм	Сталь 3	
3 5	Основание, трапеция 200*170*46	Сталь 3	

Чертежи деталей

АрхОбъект - Кубок

Номенклатура №	Лист	Масса	Массажд
Разм			
Подл			
Текущ			
Истор			
Уни			

Модуль 3 комплекция

Сборочные технологии

Категория "Студенты"

Стол 3

Абдипликт - 2023

Копирбұл

Формат А3






Приложение 7

Чертеж Модуль2 категория Специалисты.

Инв № подл	Подл. и дата	Взам. инв №	Инв № дубл	Подл. и дата	Справ №	Пербр примен
Вид изделия в общий						
Чертеж детали						
Вид изделия с разных сторон						
Спецификация						
Дет.	Ном-бр	Размеры	Материал	Примечание		
1	1	Пластинка 51*120 со скосом 42° и отверстием Ø30мм	АМ23			
2	1	Пластинка 66 * 108 со скосом 42° и отверстием Ø30мм	АМ23			
3	1	Пластинка 122*102 со скосом 42° и отверстием Ø15мм	АМ23			
4	1	Пластинка 172*54 со скосом 42° и отверстием Ø15мм	АМ23			
5	1	Пластинка 107*250 с вырезами 39x30	АМ23			
6	1	Пластинка 54*120	АМ23			
7	1	Пластинка 30*54	АМ23			
8	1	Пластинка 185*54	АМ23			
9	1	Пластинка 120*60 со скруглением углов R20	АМ23			
Примечание						
1 Гарантийный процесс – РД ТГБ/14/1 лист Зум, модель АМ23 ; 2 Пространственное положение скрепки для крепления подложки на 20°; 3 Помимо заданной не требуется никаких других требований; 4 Все отверстия, указанные в таблице, должны быть выполнены с полным проходом; 5 Сборка производится с ослаблением винтового поддержки; 6 Кант стопорных шайб подлежит обработке соединений ЗМ 47/-01; 7 Радиус уступов шайб ЗМ 47/-01; 8 Все шайбы вывинчиваются в 1 болтами прокол с применением просадочной прокладки; 9 Использование зазора по проекции базы расположения элементов после сборки; 10 Чертеж выполнена не с масштабом, размеры указаны в миллиметрах.						
Модуль 2 компетенция "Стандартные технологии" категории "Специалисты".						
Лог.	Масса	Массажд				
Лог. № документ	Лог. № документ	Лог. № документ				
Лог. № документ	Лог. № документ	Лог. № документ				
Лог. № документ	Лог. № документ	Лог. № документ				
Лог. № документ	Лог. № документ	Лог. № документ				
Лог. № документ	Лог. № документ	Лог. № документ				
Материал - АМ23						
Аддипломщик - 2023						
Формат А3						

Приложение 8

Чертеж Модуль3 категория Специалисты.

<p>АртОбъект - Кубик</p> <p>Чертежи деталей</p> 	<p>Спецификация</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Дет. №/№</th> <th>Наименование</th> <th>Материал</th> <th>Примечание</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 10</td> <td>Шестигранник со стороной 46мм</td> <td>Сталь 3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 6</td> <td>Пятиугольник со стороной 46мм</td> <td>Сталь 3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 5</td> <td>Основание проката 200*170мм</td> <td>Сталь 3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Дет. №/№	Наименование	Материал	Примечание	1 10	Шестигранник со стороной 46мм	Сталь 3		2 6	Пятиугольник со стороной 46мм	Сталь 3		3 5	Основание проката 200*170мм	Сталь 3		<p>АртОбъект - Кубик</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Лист</th> <th>№ Документа</th> <th>Название</th> <th>Лит.</th> <th>Масса</th> <th>Насыпной</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>10</td> <td>Шестигранник</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1</td> <td>6</td> <td>Пятиугольник</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>Основание проката</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Сталь 3</p> <p>АртОбъект - 2023</p> <p>Формат А3</p> <p>Копия от</p>	№	Лист	№ Документа	Название	Лит.	Масса	Насыпной	1	1	10	Шестигранник				2	1	6	Пятиугольник				3	1	5	Основание проката			
Дет. №/№	Наименование	Материал	Примечание																																											
1 10	Шестигранник со стороной 46мм	Сталь 3																																												
2 6	Пятиугольник со стороной 46мм	Сталь 3																																												
3 5	Основание проката 200*170мм	Сталь 3																																												
№	Лист	№ Документа	Название	Лит.	Масса	Насыпной																																								
1	1	10	Шестигранник																																											
2	1	6	Пятиугольник																																											
3	1	5	Основание проката																																											
<p>Вид изображения</p> 																																														
<p>Габаритные размеры</p> 																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Ид. №/номер</td> <td>Начало у доски</td> <td>Задан №/номер</td> <td>Начало №/номер</td> <td>Начало №/номер</td> <td>Начало №/номер</td> </tr> </table>	Ид. №/номер	Начало у доски	Задан №/номер	Начало №/номер	Начало №/номер	Начало №/номер																																								
Ид. №/номер	Начало у доски	Задан №/номер	Начало №/номер	Начало №/номер	Начало №/номер																																									